

ISN24H

Vandellòs II (Tarragona) - Nivel INES 0

24 de Agosto de 2012

Durante unos trabajos de mantenimiento de sellados, el titular de la central nuclear Vandellòs II ha detectado que una penetración que separa dos áreas de fuego de diferentes cubículos, pertenecientes al Tren A de seguridad, no tenía el sellado adecuado por lo que ha procedido a repararlo. Al parecer el sellado había quedado abierto tras una modificación de diseño en la que se anularon los cables que pasaban por esa penetración y no se cerró adecuadamente. El suceso no ha tenido repercusión ni en las personas ni el medioambiente.