

ISN24H

Cofrentes (Valencia)- Nivel INES 0

26 de Julio de 2013

El titular de la central nuclear Cofrentes ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento reglamentario, que durante la realización de una prueba de calibración de los monitores que vigilan la radiación de la sala de control, se ha desconectado por error uno de los monitores de radiación del edificio de combustible.

Este hecho ha provocado el aislamiento del sistema de ventilación de combustible y el arranque automático del sistema de tratamiento de reserva de gases.

El suceso no ha incidido en el funcionamiento normal de la instalación ni ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.