

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

05 de Abril de 2013

El titular de la central nuclear Vandellós II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que debido a una tormenta en la zona de Riba Roja ha tenido lugar el arranque y acoplamiento a su barra eléctrica del generador diésel de emergencia A, al producirse una pérdida de suministro eléctrico exterior a una de las barras de alimentación eléctrica de emergencia (6A) durante unos 4 segundos, debido al fallo de las protecciones eléctricas y de la señal de transferencia rápida al transformador alternativo. Los equipos de seguridad se encontraban alineados por el tren B en el momento que tuvo lugar el suceso.

Todos los equipos han funcionado correctamente, salvo el mencionado fallo de las protecciones eléctricas, y la situación se ha normalizado inmediatamente tras el transitorio.