

ISN24H

Almaraz I (Cáceres) - Nivel INES 0

07 de Enero de 2013

Estando la planta en modo 3 (disponible caliente), se activó la señal de inyección de seguridad del reactor al producirse una variación de presión en uno de los generadores de vapor debido a la apertura espuria de una válvula. Todos los equipos funcionaron correctamente y la planta permaneció en situación estable. Las medidas adoptadas incluyeron la revisión del lazo de actuación de la citada válvula, la monitorización de las señales de entrada y salida de la controladora de presión y el control manual de la válvula. El suceso no ha tenido repercusión para las personas, ni para el medio ambiente.