

ISN24H

Almaraz II (Cáceres) - Nivel INES 0

08 de Marzo de 2014

Se ha detectado que, ante una demanda de movimiento del sistema que acciona las barras de control, un grupo de 4 barras no ha recibido la señal necesaria para su desplazamiento. El titular ha declarado inoperable dicho sistema y se encuentra analizando las causas de esta anomalía. El suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medioambiente.