

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - INES 0 (provisional)

05 de Noviembre de 2014

El titular de la instalación ha notificado, siguiendo los procedimientos establecidos, que ha detectado que los monitores de radiación en gases y en partículas en el aire del recinto de contención, que forman parte de los sistemas de detección de fugas del refrigerante del reactor, dejaron de funcionar debido a la pérdida momentánea de alimentación eléctrica.

Una vez subsanada la avería eléctrica, el titular normalizó la situación de los monitores de radiación y realizó el procedimiento de vigilancia establecido para comprobar su funcionamiento, con resultado satisfactorio.

El suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medio ambiente.