



## **ACTA DE INSPECCIÓN**




Que la inspección fue recibida por el Dr. D. Jefe del Servicio de Física Médica y Protección Radiológica del Hospital, quien aceptó la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la seguridad y la protección radiológica.

Que dicha instalación dispone de última autorización de funcionamiento, concedida por el Servicio Territorial de Energía con fecha 11 de enero de 2006 con notificación de puesta en marcha el 23 de enero de 2007 y última modificación concedida por el Servicio Territorial de Energía el 8 de noviembre de 2007 con notificación de puesta en marcha junio de 2008.





Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.



De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información suministrada por el personal técnico responsable de la instalación, resulta que:

## **OBSERVACIONES**

## UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIACTIVO.

## BRAQUITERAPIA Y TERAPIA METABÓLICA


•	Las	aepenaencias	se	encontraban	situadas	en	la	cuarta	planta	del	Hospital,
	esta	ndo constituida	s po	or:							

-	Cuatro habitaciones con paredes blindadas para la hospitalización de
	pacientes, dos de ellas (H1 y H4) acondicionadas para pacientes de Terapia
	Metabólica, con cuarto de baño interior provisto de dos inodoros destinado
	uno para orina y otro para heces y dos (H2 y H3) para braquiterapia.
	The second secon

	Metabólica, con cuarto de baño interior provisto de dos inodoros destinado uno para orina y otro para heces y dos (H2 y H3) para braquiterapia
-	Las habitaciones destinadas a braquiterapia disponían de un relé en la puerta de acceso conectado al sistema de retorno de fuentes de los equipos de carga diferida.
-	El interior de las habitaciones era controlado por el personal de planta a través de un circuito cerrado de televisión.
-	En el momento de la inspección no se encontraba ningún paciente ingresado.



-	Se realizaban medidas diarias de tasa de radiación a 0'5 y 1 m del paciente reflejándose en las hojas de registro situadas en la puerta de la habitación. Se informó a la inspección que el paciente recibía el alta radiológica cuando la tasa de dosis medida a 1 m de distancia es inferior a 2'5 mRem/h.
-	En una de las paredes del pasillo de acceso a las habitaciones se encontraba el indicador de nivel del llenado de los depósitos de las orinas.
-	La instalación disponía de dos equipos automáticos de carga diferida marca números de serie 448 y 449, y un contenedor móvil de almacenamiento marca de la firma que albergaba en su interior 15 fuentes radiactivas encapsuladas de 137Cs.
-	En el interior de la gammateca se encontraba el contenedor albergando las fuentes de <sup>137</sup> Cs
-	En la planta sótano se encontraba el recinto que albergaba dos depósitos de 5000 litros cada uno, con protección estructural, para colección, decaimiento y vertido controlado de la orina de los pacientes de terapia metabólica.
-	Dichos depósitos disponían de un doble sistema de vertido, por gravedad directa y mediante sistema de bombeo, conectado a un sistema de dilución controlada de la firma
-	El recinto que albergaba los tanques de las orinas disponía de sistema de aspiración forzada con filtro de carbón activado, sustituido anualmente por con última fecha el 3 de mayo de 2010.
_	El muro de blindaje de los depósitos se encontraba señalizado conforme norma UNE 73.302 como Zona de Permanencia Limitada.






A	CELERADOR LINEAL I
-	Acelerador lineal de la firma modelo modelo número de serie 70-4285, generador de haces de 6 y 15 MV de fotones y hasta 18 MeV de electrones.
-	El equipo se encontraba instalado en el interior de un búnker blindado provisto de acceso controlado mediante una puerta señalizada luminosa, acústica y gráficamente conforme norma UNE 73.302, limitando lateralmente con los búnkeres del antiguo equipo de cobaltoterápia y el segundo acelerador, sala de control y patio interior del hospital sin acceso al público.
-	Como medios de control el búnker disponía de puerta de acceso con sistema de interrupción del funcionamiento por apertura, seis interruptores de emergencia, circuito cerrado de televisión para visualización del paciente e interfono.
-	En el techo del búnker del acelerador 1 estaban colocados los sistemas de refrigeración del servicio de radioterapia, con acceso únicamente para el personal de mantenimiento de dichos sistemas, previa comunicación al Sr
AC	CELERADOR LINEAL
-	Acelerador lineal de la firma modelo modelo número de serie 70-5227, generador de haces de 6 y 15 MV de fotones y hasta 18 MeV de electrones.
-	El equipo se encontraba instalado en el interior de un búnker blindado provisto de acceso controlado mediante una puerta señalizada luminosa, acústica y gráficamente conforme norma UNE 73.302, limitando lateralmente con el búnker del primer acelerador, sala de control y patio interior del hospital sin acceso al público.




-	interrupción del funcionamiento por apertura, seis interruptores de emergencia, circuito cerrado de televisión para visualización del paciente e interfono.
-	En el techo del búnker del acelerador 2 estaban colocados los sistemas de refrigeración del servicio de radioterapia, con acceso únicamente para el personal de mantenimiento de dichos sistemas, previa comunicación al Sr
SI	MULADOR
-	En el interior de un recinto blindado se encontraba instalado y funcionando en el momento de la inspección, un simulador de la firma modelo modelo modelo un generador cuyas condiciones máximas de trabajo correspondían a 150 kVp y 0,5 mA en grafía y 6 mA en escopia.
-	Dicho equipo disponía de una mesa con bucky incorporado, provista de intensificador de imagen y circuito cerrado de televisión.
-	La posición del operador del equipo se encontraba en el exterior de la sala, protegido por una barrera fija blindada provista de visor plomado, según se manifestó, permitiendo visualizar directamente la posición del paciente.
-	Todas las dependencias descritas disponían de los medios para la extinción de incendios en las proximidades de equipos y fuentes.
-	Los equipos de detección y medida de radiación disponibles en la instalación eran los siguientes:
	- Cuatro equipos de la firma dotados de sonda de la misma firma, modelo ubicados tres de ellos en el exterior de las habitaciones y uno de ellos en la cámara caliente de la unidad de braquiterapia y terapia metabólica, para detección de posible tránsito de material radiactivo.





	- Monitor de área para la detección y medida de la radiación de la firma
	modelo ubicado tras el blindaje de protección de los
	depósitos de terapia metabólica
	- En las dependencias del Acelerador se disponía de un
	equipo para la medida de la radiación, con la sonda instalada en el laberinto,
	modelo n/s 532, calibrado por el
	con fecha 21 de marzo de 2006
	- En las dependencias del Acelerador se disponía de un
	equipo para la medida de la radiación, con la sonda instalada en el laberinto
	modeld n/s 627, calibrado por el
	con fecha 27 de julio de 2007
DC	DS. GESTIÓN DE RESIDUOS.
-	En el momento de la inspección el depósito de recolección de orinas D1 se
	encontraba vacío y el depósito D2 al 50% de su capacidad.
_	El acelerador lineal había sido despiezado y caracterizado por la UTPF
	estando custodiadas las piezas por el Jefe
	del Servicio de Protección Radiológica.
TR	ES. NIVELES DE RADIACIÓN.
_	El Servicio de Radiofísica realizaba mensualmente la verificación dosimétrica er
	los aceleradores según protocolo interno, sin resultados significativos en los
	informes.
CL	JATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.
-	La instalación tenía asociadas cuatro licencias de supervisor y diez licencias de
	operador, todas ellas en vigor.







-	El control dosimétrico del personal de la instalación se realizaba mediante
	dosímetros personales de termoluminiscencia y dosímetros de muñeca asignados
	a los operadores de braquiterapia, procesados mensualmente por el
	no presentado incidencias significativas hasta sus
	últimas lecturas correspondientes a octubre de 2010.
-	Según figuraba en el Reglamento de Funcionamiento todo el personal adscrito a
	la instalación estaba clasificado como categoría B, excepto el personal asignado
\	a braquiterapia.
	Según se informó a la inspección, por parte del SPR del hospital se informa a Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el personal profesionalmente
7	expuesto obligado a realizarse el reconocimiento médico anual.
-	Estaba disponible la Hoja de Inventario para Fuentes Encapsuladas de Alta
-	La instalación disponía de contrato de mantenimiento del sistema de gestión y dilución de la Unidad de Terapia Metabólica, modelo suscrito con la firma sobre la base de la cual semestralmente se
	realiza una revisión del mismo, así como del equipo modelo y los filtros de los sistemas de aspiración de las vitrinas, estando disponibles el informe de la
	verificación realizada con fecha 3 de mayo de 2010.
-	Estaban disponibles los Certificados de Calibración y Hermeticidad de origen de
	las fuentes de <sup>137</sup> Cs instaladas en el equipo
-	Estaba disponible escrito de confirmación para la verificación de la hermeticidad
	de las fuentes de <sup>137</sup> Cs del a realizar por pon fecha 3 de
	diciembre de 2010



-	La asistencia técnica y mantenimiento preventivo del equipo de carga diferida  era realizada por la firma
_	El equipo se encontraba fuera de uso desde abril de 2007
-	La cámara caliente del Servicio de Medicina Nuclear (IRA-1940) era receptora de las cápsulas de <sup>131</sup> I de terapia metabólica
-	Se disponía de contrato de mantenimiento de los Aceleradores con la firma en el que se contemplaban cuatro revisiones preventivas anuales.
-	Dichas revisiones preventivas fueron realizadas con fechas:
	- 26 de marzo, 11 de junio y 10 de septiembre de 2010 al acelerador lineal
	- 5 de febrero, 30 de abril, 11 de junio y 11 de noviembre de 2010 al acelerador lineal
-	El SIMULADOR disponía de contrato de mantenimiento suscrito con la firma en el que se contemplaba la realización de tres revisiones preventivas anuales, realizándose durante el año 2010 en las fechas 25 de febrero, 23 de junio y 7 de octubre.
-	Por parte de los operadores de los Aceleradores de SIMULADOR se realizaban diariamente las verificaciones de seguridad y protección radiológica, estando disponibles las hojas de verificación firmadas por el supervisor de la instalación. El día de la inspección dichas verificaciones fueron realizadas sin detectar desviaciones.
-	Disponían de protocolo de verificación anual y calibración de los equipos de medida de la radiación y contaminación disponibles en el Hospital, actualizado con los nuevos equipos y procedimientos.









Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001 (modificado por el RD 1439/2010), por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, la Instrucción IS-28 del CSN sobre especificaciones técnicas de funcionamiento que deben cumplir las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en L'Eliana, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a treinta de noviembre de dos mil diez.

**TRÁMITE:** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado del **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE**, para que con su <u>firma</u>, <u>lugar y fecha</u> manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

FOO.

CONFORME CON EL ACTA

San fran , 13 diciembre 2010

GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUDALICANTE-SANT JOAN D'ALACANT

Fdo.

Fdo.