

ACTA DE INSPECCIÓN

funcionaria interina de la Generalitat de Catalunya e inspectora

acreditada por el Consejo de Seguridad	d Nuclear,	
CERTIFICA: Que el día 15 de setiembr	10.00	•
en la instalación dispone de una autorizad	de Capellades (Anoia, pro ción de modificación, conc	·
Departament d'Empresa i Ocupació d		
2015, y de una autorización por acepta noviembre de 2015.	acion dei consejo de Segun	dad Nuclear de Techa 10 de
El titular fue informado de que instalación radioactiva.	e la inspección tenía por ol	ojeto el control anual de la
La inspección fue recibida po		administrativa y Josep
Esteve Mora, operador, quienes minspección.	ianifestaron conocer y a	ceptar la finalidad de la

Se advierte a los representantes del titular de la instalación que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De la información suministrada por el personal técnico de la instalación a requerimiento de la inspección, así como de las comprobaciones tanto visuales como documentales realizadas, se obtienen los resultados siguientes:

- La instalación radiactiva se encontraba ubicada en las naves de fabricación situadas en el emplazamiento referido y disponía de medios para establecer el acceso controlado.
 - La instalación se encontraba señalizada según la legislación vigente.

Nave de fabricación MP-1 y MP-2

- En la máquina de fabricación de papel MP-1, entre la lisa y la pope, se encontraba instalado un equipo de la firma provisto de dos fuentes radiactivas encapsuladas una de Kr-85 de 55,5 GBq de actividad máxima y otra de Fe 55 de 3,7 GBq de



actividad máxima,	en cu	yas p	lacas de	identific	ación :	se leía:
-------------------	-------	-------	----------	-----------	---------	----------

encontraba instalado un equipo de la firma

•	MP-1 Fuente radiactiva, Fabricante							
Actividad 1100 mCi, Fecha octubre-95.								
١	• Type of source Fe-55, Activity millicurie 100, Source Serial AF-4782, E Date 12-5-15 (sobre la máquina) Material Fe-55, Modelo Núm serie AF-4782, Actividad 100 n Fecha mayo-15 (sobre el cabezal).							
de Kr-85	85 de 14,8 GBq de actividad máxima. El cabezal disponía d	e radiactiva encapsulada						
ticación	n en la que se leía:							
	Isótopo Kr-85, Actividad 400 m0 22.03.2010	Ci, n/s RP 529, Fecha						
g.	En la entrada de la máquina estucadora 2015 un equipo para medida de gramaje de la firma	había instalado el , comercializado						
por ti-sy	systems, provisto de una fuente radiactiva encapsulada de Kr	-85 de 3,7 GBq y n/s KF-						
1828. Er	En las placas de identificación se leía:	1828. En las placas de identificación se leía:						
•	Fuente radiactiva KF 1828, Actividad y fe	cha 3,6 GBq 03.10.2014,						
•	Fuente radiactiva KF 1828, Actividad y fe Radionúclido Kr-85. ti-systems, Model 116.87	cha 3,6 GBq 03.10.2014, S/N						
-	Radionúclido Kr-85. ti-systems, Model	S/N						
- instalade encapsu	Radionúclido Kr-85. ti-systems, 116.87 Estaba disponible la documentación preceptiva original del e En la máquina de fabricación de papel MP-2, entre la lisa	S/N equipo. y la pope se encontraba dos fuentes radiactivas de Fe 55 de 3.7 GBq de						
instalad encapsu actividad	Radionúclido Kr-85. ti-systems, 116.87 Estaba disponible la documentación preceptiva original del e En la máquina de fabricación de papel MP-2, entre la lisa y do un equipo de la firma provisto de suladas, una de Kr-85 de 18.5 GBq de actividad máxima y otra	S/N equipo. y la pope se encontraba dos fuentes radiactivas de Fe 55 de 3.7 GBq de						
instalade encapsu actividae	Radionúclido Kr-85. ti-systems, 116.87 Estaba disponible la documentación preceptiva original del e En la máquina de fabricación de papel MP-2, entre la lisa y do un equipo de la firma provisto de suladas, una de Kr-85 de 18.5 GBq de actividad máxima y otra ad máxima, en las placas de identificación, sobre los cabezales MP-2 Fuente radiactiva, Material Fe-55, Modelo	S/N equipo. y la pope se encontraba dos fuentes radiactivas de Fe 55 de 3.7 GBq de s, se leía:						
instalade encapsu actividae	Radionúclido Kr-85. ti-systems, 116.87 Estaba disponible la documentación preceptiva original del e En la máquina de fabricación de papel MP-2, entre la lisa y do un equipo de la firma provisto de suladas, una de Kr-85 de 18.5 GBq de actividad máxima y otra ad máxima, en las placas de identificación, sobre los cabezales MP-2 Fuente radiactiva, Material Fe-55, Modelo Actividad 100 mCi 3,7 GBq, Fecha mayo-15 MP-2 Fuente radiactiva, Material Kr-85, Modelo	S/N equipo. y la pope se encontraba dos fuentes radiactivas de Fe 55 de 3.7 GBq de s, se leía: Núm serie AF-4783,						



una fuente radiactiva encapsulada de Kr-85 de 2,4 GBq de actividad, en cuyas placas de identificación se leía:

•			Radionúclido	Kr-85,	Actividad	2,4	GBq,	nº
	fuente LN 102							
•	sobre el puente:	Fue	ente Radiactiva	nº LN	102, Activ	/idad	l y Fe	cha
	2,4 GBq - 05.02.2003, Radionúcl	ido Kr	-85					

General

- De los niveles de radiación medidos en las zonas de posible influencia radiológica de los equipos radiactivos no se deduce puedan superarse, en condiciones normales de trabajo, los límites anuales de dosis establecidos.
- Estaba disponible el diario de operación de la instalación en el que se refleja el día a día de la instalación radiactiva.
- Estaban disponibles los certificados de actividad y hermeticidad en origen de todas las fuentes radiactivas encapsuladas de los equipos que conforman la instalación.
- Estaba disponible el certificado de control de calidad del equipo radiactivo instalado en la máquina de fabricación de papel MP-2. El certificado de control de calidad del equipo radiactivo instalado en la máquina de papel MP-1 había sido repetidamente reclamado a la empresa suministradora pero no había sido posible conseguirlo. Estaba disponible el certificado de control de calidad del equipo de la firma
- Las pruebas periódicas de hermeticidad de las fuentes radiactivas encapsuladas de Fe-55 y el control de los niveles de radiación de los cabezales de dichas fuentes son realizadas por la Unidad Técnica de Protección Radiológica de , siendo las últimas las efectuadas el 19.05.2016.
- Las revisiones periódicas a los equipos radiactivos, desde el punto de vista de la protección radiológica, son realizadas trimestralmente por el supervisor y el operador de la instalación. Las últimas fueron las efectuadas en junio y setiembre de 2016.
- Estaba disponible el protocolo escrito de dichas revisiones; se archivan los resultados de las mismas.
- Disponen de un equipo portátil para la determinación y medida de las radiaciones de la firma nodelo nº 40128, calibrado en origen por Lamse el 14.05.2010.
- Este equipo se envió, en fecha 11.05.2015, al para su calibración; pero debido a un problema de saturación del detector para valores de tasas de dosis equivalente ambiental





elevados (1 mSv/h, 10 mSv/h y 30 mSv/h), no se pudo certificar la calibración del equipo para todas las escalas del modo de tasa de dosis equivalente ambiental. Este hecho se refleja en el informe de calibración emitido por el en fecha 23.05.2016.

- Las verificaciones del detector se realizan simultáneamente con las revisiones de los equipos radiactivos.
- Estaban disponibles dos licencias de supervisor y dos licencias de operador, ambas en vigor. Actualmente solo un supervisor y un operador actúan como personal expuesto.
- Estaban disponibles los siguientes dosímetros de termoluminiscencia: 2 personales para el control dosimétrico de los trabajadores expuestos de la instalación y 5 de área para el control de la zona de posible influencia radiológica de los equipos radiactivos.
- Tienen establecido un convenio con el para la para realización del control dosimétrico. Se registran las dosis recibidas por los dosímetros.
- Estaban disponibles los historiales dosimétricos individualizados de los trabajadores. En la inspección se mostró los últimos registros dosimétricos correspondientes al mes de julio de 2017.
- En caso de ser necesario las fuentes radioactivas encapsuladas se almacenarían en la dependencia denominada cuarto de recambios electrónicos, que dispone de acceso controlado.
- En el diario de operación consta que el 10.04.2014 el supervisor de la instalación había impartido un curso de formación al operador (sr.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a 16 de setiembre de 2016.







CSN-GC/AIN/35/IRA/0484/2016 Página 5 de 5

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de J. Vilaseca SA para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

RESPUESTA A SU ACTA DE INSPECCIÓN CSN-GC/AIN/35/IRA/0484/2016

En fecha 15 de septiembre de 2016 ha tenido lugar la inspección de nuestra instalación radiactiva, no la que consta en acta (15.09.2015).

En ese dia, dicha inspección fué atendida por (supervisor de la instalación), no por las personas que constan en acta.

Con referencia al equipo de medición de radiación de la firma model num. 40128, la fecha que se envió a calibrar fue el 11 de mayo de 2016, no la que consta en acta (11.05.2015). Este equipo era la primera vez que se calibraba y desconocíamos que no calibraba correctamente en todo su rango de medición. Dicho equipo ya ha sido enviado a reparar.


Capellades, 23 de septiembre de 2016

Firmado:

Supervisor IRA 484-B



Diligencia



- X Se acepta el comentario No se acepta el comentario
- X El comentario o alegación no modifica el contenido del acta

Barcelona, 29 de septiembre de 2016