Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/15/IRA/1972/2008

CSN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 175152

Hoja 1 de 5

ACTA DE INSPECCION

D.		Inspector del C	onse	ejo de Seguridad Nuclear.
CERTIFIC	CA: Que se ha pe	rsonado el día veir	ntioch	no de julio de dos mil ocho, en la
CLINICA	ONCOLÓGICA	DR. REINERIO,	sita	en
	kan kan manipal kan manipal kan manipal kan manipal Kan kan manipal kan manipa	, LEÓN.		

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, destinada a uso médico, ubicada en el emplazamiento referido y cuya última autorización en vigor (MO-3), fue concedida por la Dirección General de Industria e Innovación tecnológica de la Junta de Castilla y León en fecha 26 de junio de 2007.

Que la Inspección fue recibida por representantes del titular, quiénes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y la protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos, previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

CSN/AIN/15/IRA/1972/2008

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 2 de 5

Instalación

-	En un recinto blindado señalizado y provisto de acceso controlado, se encontraba instalada una Unidad de Cobaltoterápia, con nº de serie 415,
-	La Fuente de Co-60 de 1874 Ci de actividad máxima a diciembre de 2007 y nº de serie S-4991,. (Fuente suministrada por la procedente del habitation de serie S-5554 de la cual exhiben certificado de hermeticidad de junio de 2005
_ N	Exhiben documentación de la sustitución de la fuente el 17 de enero de 2008, con orden de trabajo nº 8000615 de18-enero de 2008
	Exhiben documentación de los contenedores de transporte
	Exhiben certificados del remitente para el transporte de materiales radiactivos encapsulados, Nº CDN/004/S-96 y exhiben certificado del bulto nº 2 RU/5230/B(U)-96T de 18 de enero de 2008 e instrucción al conductor
-	Exhiben albaranes de retirada de fuente antigua y de la nueva con control de hermeticidad de ambas
-	Exhiben documentación referente a las pruebas del control de hermeticidad del equipo de cobaltoterapia modelo con nº de serie 415R efectuado por la firma en 05/01/2007 con informe de referencia

CSN/AIN/15/IRA/1972/2008

CSN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 3 de 5

	nº/her/001/2007, Coincidente con la hermeticidad efectúan revisión del equipo
	de radioterapia
-	Han enviado al CSN formato de fuente encapsulada de alta actividad
-	Disponen de un equipo portátil para la detección y medida de la radiación ambiental, modelo nº serie 266, calibrado en de la en fecha 22-02-2005, así como otro fijo de la misma firma nºs. 302 con sonda en el interior del bunker de la unidad de cobaltoterapia
-	Los niveles de radiación medidos en el interior del recinto y en el puesto de control se encontraban dentro de los límites autorizados
	Exhiben el Diario de Operación con diligencia nº.311, conteniendo anotaciones sobre: Hora de conexión y desconexión, personal de operación, comprobaciones de seguridad diarias, número de pacientes diarios, revisiones periódicas del equipo, vigilancia ambiental.————————————————————————————————————
-	Exhiben reglamento de funcionamiento y plan de emergencia de la instalación y carteles resumen de las actuaciones en caso de emergencia fijados en sitio visible desde el puesto de operación
-	La Inspección comprueba los enclavamientos de seguridad de la instalación: Interrupción de tratamiento y retirada de fuente a posición segura cuando se abre puerta del recinto. Operativos a fecha de Inspección
-	Disponen de barra de emergencia para movimiento manual de fuente situada a la entrada del bunker

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11, 28040 Madrid

Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/15/IRA/1972/2008

CSN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 4 de 5

	Dosimetría y licencias
-	De la revisión del registro dosimétrico proveniente de del personal de la instalación, referido a cuatro usuarios al mes de mayo, se deduce la ausencia de valores significativos con valores de dosis acumulada anual superficial o profunda de fondo
CO STORY OF THE ST	Disponían de tres licencias de operación en vigor de: Don y Doña y Doña
-	En el recinto blindado de la propia instalación, continúa hallándose la cabeza de una unidad de Cobaltoterápia nº.22, desmontada, sin fuente radiactiva, en espera de su disposición final
-	La Inspección informó a los responsables de la clínica, que en el caso que el cabezal del tuviera un blindaje de Uranio empobrecido, la retirada la habría de efectuar una empresa debidamente autorizada para tales tareas.

Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/15/IRA/1972/2008

CSN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 5 de 5

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a fecha treinta de julio de 2008

Fdo. :

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de la "CLINICA ONCOLOGICA DR. REINERIO", sita en

en León ", para que con su firma, lugar y

fecha, manifiește su conformidad o reparos al contenido del Acta.

