

ACTA DE INSPECCIÓN

funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el día 3 de agosto de 2017, en EPTISA Enginyeria i Serveis SAU, sita en del Vallès (Barcelona).

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad de suelos, cuya autorización vigente fue concedida por resolución de Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya del 8 de mayo de 2012, así como las modificaciones aceptadas por el CSN, del 1 de septiembre de 2014 y 8 de junio de 2015.


La inspección fue recibida por directora el Laboratorio de la sede central de Cerdanyola del Vallès, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Se advierte a los representantes del titular de la instalación que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- La instalación radiactiva consistía en un recinto blindado, dentro de una dependencia, con capacidad para almacenar un máximo de 6 equipos radiactivos para medida de densidad y humedad de suelos.
- La instalación se encontraba señalizada según la legislación vigente y disponía de acceso controlado. -------







 Vila-Seca con una capacidad máxima para 6 equipos Fornells de la Selva con una capacidad máxima para 8 equipos 	
- La instalación dispone de autorización para 15 equipos de la firma de la firma	y 5
- En mayo de 2017 transfirieron a (IRA-3367) un equipo con n/s M310400147 (se adjunta copia como Anexodocumento de transferencia del equipo).	
- El 24.07.2017 se enviaron a EEUU 4 equipos de la firma para su ge definitiva (se adjunta copia como Anexo-2 de los certificados de retirada emitidos	s po
- La sede central de Cerdanyola tiene asignados 5 equipos; en el momento inspección se encontraban almacenados 3 equipos de medida y humedad de suelo el interior del bunker, fuera de su maleta de transporte:	

- La instalación tiene las siguientes delegaciones:

Equipo	n/s	Fuente	n/s	Activ.	fecha	observaciones
	30479	Cs-137	750-4982	298 MB	27.04.1999	almacenado
	30479	Am-241/Be	47-27575	1,48 GBq	06.08.1998	alillacellado
	M30049504	Cs-137	3531GC	370 MBq	26.02.1990	almacenado
M300495	10150045504	Am-241/Be	0237NE	1,85 GBq	26.02.1990	
	M310400148	Cs-137	N204	370 MBq	12.01.1990	Almacenado - fuera de
	141210400149	Am-241/Be	0703NK	1,85 GBq	12.01.1990	uso

-	En!	las pi	lacas	id	ent	iit	ica	ti	vas (de	los	eq	uij	pos	a	lm	a	cei	na	d	os	CO	nsi	ta	ba	э:
---	-----	--------	-------	----	-----	-----	-----	----	-------	----	-----	----	-----	-----	---	----	---	-----	----	---	----	----	-----	----	----	----

0	el mango del equipo		con n/s 30479: Radioad	tive Cs-137,
	Serial No 750-4962 -	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
٥	en el equipo	n/s M30049504, c	onstaba:	(10 mCi)
۰	en el equipo n	/s M310400148:	370 MBq (10 mCi) Cs-	137, 12-01-
	90; 1,85 GBq (50 m	Ci) Am241/Be, 12-0	- 1-90, SN M310400148. E	l equipo se
	encontraba fuera de	e uso		

- Estaban disponibles los certificados de control de calidad de los equipos, los







de actividad y hermeticidad en origen de las fuentes radiactivas y los de aprobación de las fuentes radiactivas encapsuladas como material radiactivo en forma especial.
- Los equipos radiactivos son revisados semestralmente por el persona de la instalación (según protocolo interno PK-055) y anualmente por
- Los equipos radiactivos son revisados semestralmente por personal de la instalación (según protocolo interno PK-056) y anualmente por
- Las pruebas de hermeticidad de las fuentes encapsuladas de los equipos las realiza conjuntamente con las revisiones de los equipos.
- Las últimas revisiones de los equipos en uso, y pruebas de hermeticidad de sus fuentes, son de fechas:
 15.07.2017 por No disponían aún de los resultados correspondientes, estaba disponible la factura en la que constaban todos los equipos en uso
 23.02.2017 revisó la integridad de la varilla de los equipos n/s 36968 y 38332, estaba disponible la factura pero no los resultados correspondientes
 4.01.2017 (equipos de Vila-seca), 9.01.2017 (equipos de Girona) y 16.01.2017 (equipos de Cerdanyola) por el personal propio de la instalación
 26.04.2017 pruebas de hermeticidad de las fuentes encapsuladas. Estaba pendiente la recepción de los resultados
- Las últimas revisiones de los equipos en uso son de fechas:
• 14.07.2016 po , juntamente con las pruebas de hermeticidad de las fuentes encapsuladas
 24.07.2017 por personal de la instalación
- Se adjunta (Anexo-3) el listado de equipos en el que indican el modelo, número de serie, estado (en uso o fuera de uso), fecha del último control de hermeticidad (por de los equipos o por de los equipos), fecha de la
última revisión semestral interna, fecha de la última revisión efectuada por
o , fecha de la última revisión de la
varilla-sonda de los equipo efectuada por delegación


asignada y referencia del certificado de las fuentes en forma especial en vigor. ------



CSN-GC/AIN/48/IRA/1498/2016 Página 4 de 6



- Con los tres equipos almacenados en el búnker, no se midieron niveles significativos de radiación en las zonas adyacentes al bunker.				
- Se realizan controles periódicos de los niveles de radiación de la instalación según un protocolo escrito. Estaban disponibles los registros de dichos controles, siendo el último del 13.04.2017.				
- La instalación dispone de 17 detectores de radiación, de los que uno se utiliza como patrón y se calibra bienalmente y el resto se verifican por intercomparación. Se adjunta copia del listado de detectores (Anexo-4) en el que figura la marca, modelo, nº de serie, última fecha de verificación y delegación a la que están asignados				
- Estaba disponible el procedimiento de calibración y verificación de los detectores (procedimiento PK-051)				
- El equipo utilizado como patrón fue calibrado por el el 23.02.2016.				
- Estaban disponibles 11 licencias de operador en vigor. Indicaron que habían enviado al CSN documentación para la concesión de licencia de supervisora para la renovación de licencia del señor				
- Estaban disponibles 14 dosímetros personales para el control dosimétrico del personal de la instalación (incluyendo al señor para quien el SCAR había comunicado la no aplicación de su licencia de supervisor a la IRA-1498 el 23.11.2016)				
- Tienen establecido un convenio con el para la realización del control dosimétrico.				
- Estaban disponibles los historiales dosimétricos del personal de la instalación (6 personas asignadas a la sede central, 5 a Girona y 3 a Vila-seca)				
- Los trabajadores expuestos son sometidos anualmente a reconocimiento médico en un centro autorizado para tal fin				
- Estaba disponibles el diario de operación general de la instalación y uno para cada uno de los equipos de la sede central de Cerdanyola				
- Estaban disponibles dos pólizas de seguro núm. y núm.				
propietarias de los equipos radiactivos, que incluyen la responsabilidad civil durante el				
transporte de los equipos				





- El señor	es el Consejero de Seguridad para el
transporte de mercancías pel	grosas. Estaba disponible su certificado de formación y
designación por parte de la en	presa
- Las últimas sesiones	de formación al personal expuesto de la instalación
fueron impartidas po	, el 22.05.2015, en cuanto al transporte
de bultos con materia radiacti	as, y el 17.12.2015 en protección radiológica
desplazamientos es la carta d ADR y las disposiciones a tor	la documentación que acompaña los equipos en sus e porte, las instrucciones escritas de emergencias según ar en caso de emergencia, así como el reglamento de de las revisiones y el manual de instrucciones.
- Estaban disponibles e	quipos de extinción contra incendios

DESVIACIONES

No disponían de personal con licencia de supervisor aplicada a la instalación.

No disponían de los resultados correspondientes a las revisiones de la integridad de la varilla de los equipos n/s 36968 y 38332, ni de los de las pruebas de hermeticidad realizadas el 26.04.2017.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Coneixement la Generalitat de Catalunya a 11 de agosto de 2017.

110



TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de EPTISA Enginyeria i Serveis SAU para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o repontenido del acta.

18.00 NBIZ. 2017