

ISN 24H

Información sobre central nuclear de Vandellós II (Tarragona) – INES 0

15 de julio de 2015

El titular de la central ha comunicado el arranque automático del generador diesel B tras la pérdida de suministro eléctrico exterior a una de las barra de distribución eléctrica de la planta. Dicha pérdida se ha ocasionado debido a unas maniobras de trabajo de mantenimiento en una subestación eléctrica.

Los equipos de seguridad han actuado correctamente según lo previsto para solventar la situación descrita.

El incidente no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medioambiente.