

Información sobre la central nuclear Trillo (Guadalajara) – INES 0

03 de febrero de 2015

El titular ha notificado, siguiendo los procedimientos establecidos, que durante la verificación visual del estado de las barreras resistentes al fuego, se han descubierto sin el sellado adecuado, dos pasos de canalización entre cubículos considerados áreas de fuego en sendas galerías del sistema de agua de refrigeración esencial.

Posteriormente, el titular ha verificado el funcionamiento adecuado de los sistemas de detección en al menos uno de los lados de la barrera y ha establecido una vigilancia cada hora y se han iniciado las actividades necesarias para restablecer el sellado.

El suceso no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medioambiente ni ha tenido incidencia en el funcionamiento de la planta.