

ISN 24H

Información sobre Cofrentes (Valencia) –INES 0

21 de marzo de 2015

El titular de la central nuclear de Cofrentes ha informado que se ha producido la inoperabilidad del sistema de aspersión del núcleo a alta presión (por sus siglas en inglés HPSCS) debido a que la barra “C” de corriente continua de 125V no funcionaba correctamente a causa de un mal funcionamiento del cargador C1.

La planta procedió a declarar inoperable el sistema E22/HPSCS aplicando las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) y puso en servicio el cargador C2 para recuperar la tensión en la barra C de corriente continua.

Está en curso la finalización de la carga, las pruebas en la batería y la revisión y pruebas del cargador C1.

El suceso no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medioambiente.