

ISN 24H

Información sobre Ascó I (Tarragona) – INES 0

23 de marzo de 2015

El titular de la instalación ha comunicado una pérdida de energía eléctrica exterior en una de las dos barras eléctricas que alimentan a los equipos de salvaguardias. Este hecho ha provocado el arranque y acoplamiento automático del generador diesel de emergencia B, así como la actuación del secuenciador de cargas.

La pérdida se ha producido por la apertura del interruptor de la línea 2 del transformador auxiliar de arranque, como consecuencia de la actuación de una de sus protecciones.

El suceso no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medioambiente