

ACTA DE INSPECCIÓN

	/	/					
D.		funcionario adscrito al Departamento de Desarrollo Económico e					
Infraestructuras del Gobierno Vasco e Inspector acreditado de Instalaciones Radiactivas del							
Consejo de Seguridad Nuclear, personado el 16 de enero de 2018 en las dependencias que la							
empresa Servicios de Ingeniería y Comerciales, S.A. (Serinco, SA), tiene en							
		Irún (Gipuzkoa), procedió a la inspección, sin					
previo avi siguientes		ón allí ubicada de la instalación radiactiva de la cual constan los					

- * Utilización de la instalación: Medida de humedad y densidad de suelos.
- * Categoría: 2ª.
- * Fecha de autorización de puesta en marcha: 9 de abril de 2012.
- * Fecha de última modificación de la instalación (MO-4): 28 de enero de 2015.
- * Finalidad de esta inspección: Control de la delegación.

La inspección fue recibida por Dª supervisora de esta delegación, quien informada de la finalidad de la misma manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

La representante del titular de la instalación fue advertida de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo cual se notifica a efecto de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada por personal técnico de la instalación, resulta:



UNO. INSTALACIÓN:

- La delegación de Irún dispone de un recinto de almacenamiento con capacidad para alojar dos equipos de medida de densidad y humedad de suelos.
- El día de la inspección en la delegación se encontraba el siguiente equipo radiactivo:
 - Un equipo de medida de humedad y densidad de suelos marca
 M39109166, el cual incorpora dos fuentes radiactivas encapsuladas: una de Am-241/Be con n/s 10234NE de 1,85 GBq (50 mCi) y otra de Cs-137, n/s 3269GC, de 370 MBq (10 mCi), de actividad nominal máxima en fecha 11 de octubre de 1989. Este equipo es el habitual en esta delegación desde su llegada el 21 de enero de 2013 proveniente del emplazamiento central de Madrid.
- La maleta embalaje del equipo presenta las siguientes señalizaciones: n/s del equipo, material radiactivo,
 categoría II amarilla, contenido y actividad, IT = 0,4 y clase 7; fabricante dirección, trébol radiactivo, fuentes y año de fabricación. La maleta va cerrada por medio de un candado.
- La maleta del equipo presenta una grieta en forma de "Y" próxima al asa superior. El día de la inspección la grieta tenía unas longitudes de 15 y 13 cm.
- El equipo n/s M39109166 fue revisado por el 20 de enero de 2017; la revisión incluyó perfil radiológico y calibración del equipo medidor, y en la misma fecha se realizaron también pruebas de hermeticidad de las fuentes radiactivas, según sendos certificados emitidos por En el informe de revisión de equipo, emitido por no figura referencia alguna a la fisura de la maleta.
- Las últimas revisiones y mantenimientos periódicos del equipo han sido realizadas en fechas 21 de agosto de 2017 y 16 de enero de 2018. La inspección comprobó los informes anteriores, en los cuales se refleja y vigila la fisura superior existente en la maleta.
- En esas mismas fechas 21 de agosto de 2017 y 16 de enero de 2018 se han realizado perfiles radiológicos al equipo n/s M39109166 y al búnker que lo aloja; todo ello según registros mostrados a la inspección.





- El búnker de la delegación se encuentra en una de las esquinas del cuarto nº 4, apoyado sobre la pared que da al monte. La puerta del búnker, metálica, dispone de cerradura con llave y las paredes del mismo están fabricadas en ladrillo y hormigón.
- El búnker que alberga el equipo está clasificado como zona vigilada con riesgo de irradiación externa en base al Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las radiaciones ionizantes y señalizado según la norma UNE 73.302. En la puerta del búnker existen señalizaciones con la leyenda "Caution Radioactive material" y trébol radiactivo clase 7.
- En las proximidades del búnker se dispone de un extintor contra incendios. También disponen de picas, cintas y emisor luminoso de destellos para señalizar el equipo en obra.

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN:

Re	ev: 01, de fe	ido el procedimiento de calibraciór cha 15 de junio de 2012, el cual con nes internas semestrales:		
•	el verificado e	n fechas 21 de agosto de 2017 y 16 d	el 2:	con n/s 70570, calibrado por 1 de noviembre de 2016 y de 2018.
•		el 18 de febrero de 2013 e igua de 2017 y 16 de enero de 2018. Es		

La instalación dispone de los siguientes dos detectores de radiación, para los cuales

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN:

El funcionamiento de la delegación en Irún de la instalación radiactiva IRA/1803 es dirigido por D^a titular de licencia de supervisora en el campo de medida de densidad y humedad de suelos válida hasta el 19 de febrero de 2020.

en fechas 17 de marzo, 16 de



		upervisor general con lugar habitual de			
	trabajo en Madrid.				
_	- D. y D.	ambos trabajadores de la			
	delegación disponen de sendas licencias de				
	hasta noviembre de 2021 y febrero de 2020,	respectivamente.			
_	- D. con lice	ncia de operador en el mismo campo y			
	validez hasta noviembre de 2022, tiene po				
	Madrid, si bien ocasionalmente trabaja manifiesta.	también en la delegación de Irún, se			
- ,	El control dosimétrico del personal expuesto de esta delegación se lleva a cabo mediante tres dosímetros individuales leídos por				
	asignados a la supervisora y los dos operadores. D.				
	también dispone de su correspondiente d dispone de sus historiales dosimétricos actua				
_	 De entre el personal de la delegación los re son: equivalente personal de dosis superf profunda acumulada anual: 0.51 mSv. y dosis 	icial acumulada anual: 0,71 mSv; dosis			

Es también titular de licencia de supervisor en el mismo campo, con validez hasta mayo

mostrados a la inspección.
Se manifiesta a la inspección que el personal expuesto de la delegación conoce y cumple el Reglamento de Funcionamiento (RF) y Plan de Emergencia de Interior (PEI).

(supervisora y tres operadores) en

Se ha realizado vigilancia médica específica para exposición a radiaciones ionizantes a los cuatro profesionales antes citados y que pueden trabajar en esta delegación

mayo y, 20 y 22 de septiembre de 2017, con resultados de apto según certificados

- El 3 de marzo de 2017 la supervisora de la delegación impartió una acción formativa de refresco incluyendo el RF y el PEI de la instalación, según hojas personales de asistencia y recepción de dichos documentos actualizados.
- El 28 de junio de 2016 el consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera de SERINCO impartió una jornada de formación a la cual asistieron la supervisora y los tres operadores, según certificados individuales, firmados, mostrados a la inspección.

EGUA



CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN:

- La instalación dispone de un diario de operación general en su emplazamiento central en Madrid. Además, en la delegación existe otro diario de operación diligenciado y asignado al equipo n/s M39109166, en el cual para cada salida del mismo reflejan: fecha, lugar de destino, cliente, nº de pinchazos, operador y obra.
- El 22 de noviembre de 2016 fue enviado al CSN el informe anual de la instalación correspondiente al año 2015. El informe anual de 2016 aún no ha sido enviado.
- La instalación dispone de un procedimiento por escrito por el que personal con licencia de la delegación realiza con frecuencia semestral revisión y mantenimiento (limpieza y engrase) del equipo radiactivo, así como perfil radiológico del equipo, maleta y búnker.
- Se manifiesta a la inspección que durante el transporte del equipo, este va sujetado al vehículo mediante medios de sujeción (pulpo o cincha).
- El transporte del equipo radiactivo es realizado mediante un vehículo propiedad de la empresa. Para él disponen de placas naranja con el código UN 3332 y de rombos con el trébol radiactivo, con los cuales lo señalizan.
- En cada desplazamiento del equipo éste va acompañado de carta de porte, la cual es archivada; Instrucciones escritas al conductor según el ADR (Actuaciones en caso de accidente o emergencia) e indicaciones adicionales para los miembros de la tripulación del vehículo en caso de accidente o emergencia; también llevan detector de radiación y diario de operación.
- La inspección comprobó las cartas correspondientes a los portes de fechas: 29 de noviembre, 5, 12, 18 y 22 de diciembre de 2017 y, 8 y 11 de enero de 2018. En ellas figuran: fecha, destino/ruta, remitente, datos del equipo y características de las fuentes; operador, visado del supervisor y teléfonos de emergencia.
- El titular de la instalación tiene contratados los servicios de consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera con D.
- No se justifica ante la inspección tener cubierta la responsabilidad civil por los daños nucleares que la actividad de transporte de material radiactivo pudiera causar. Se manifiesta a la inspección que la contratación de esta póliza se gestiona desde la central en Madrid.



CINCO. NIVELES DE RADIACIÓN:

 Realizadas mediciones de tasa de dosis en las proximidades del equipo radiactivo se detectaron los siguientes valores:

o En el búnker:

- 0,40 μSv/h en la pared izquierda del búnker, junto al molino de desgaste.
- 0,40 μSv/h en la pared derecha del búnker, laboratorio de suelos.
- 0,60 μSv/h en la puerta del búnker, cerrada, a nivel de suelo.
- 0,50 μSv/h en la puerta del búnker, cerrada, a nivel de la manilla.
- 0,60 μSv/h en la puerta del búnker, abierta, a nivel de suelo.

o En contacto con la maleta conteniendo el equipo n/s M39109166:

- 14,0 μSv/h en contacto con el asa lateral, por el lado de las fuentes.
- 15,0 μSv/h en contacto con el asa superior.
- 5,50 μSv/h en contacto lateral, por el lado del candado.

o En contacto con el equipo n/s M39109166 (apoyado en el suelo):

- 67,0 μSv/h en contacto con el teclado, junto al mango.
- 50,0 μ Sv/h en contacto con la parte inferior.
- Antes de abandonar las instalaciones, la inspección mantuvo una reunión de cierre con la asistencia de la representante del titular, en la que se repasaron las observaciones más significativas encontradas durante la inspección. A continuación se identifica la desviación más relevante observada durante la inspección.

SEIS. DESVIACIONES:

No se ha enviado el informe anual correspondiente al año 2016, incumpliendo el punto I.3
del Anexo I "Especificaciones reglamentarias y genéricas" de la Instrucción IS-28 del CSN,
sobre las especificaciones técnicas de funcionamiento que deben cumplir las instalaciones
radiactivas de segunda y tercera categoría.





Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se prueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente Acta por duplicado en la sede del Gobierno Vasco.

En Vitoria-Gasteiz el 23 de enero de 2018.



TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de Serinco, SA, para que con su firma, lugar y fecha, manifiesta su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Fdo.: ...

Cargo SUPERVISORA INSTALACION

