

ACTA DE INSPECCIÓN

funcionaria interina de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 15 de noviembre de 2019 en el Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), Unidad de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII, en de Tarragona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medicina nuclear, cuya autorización vigente fue concedida por resolución de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya de fecha 04.05.2015, y con autorización expresa de modificación concedida por el Consejo de Seguridad Nuclear de fecha 09.01.2017.



La Inspección fue recibida por Nuclear y supervisora, y del Servicio de Medicina de la Unidad Técnica de

Protección Radiológica (UTPR) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y asesor externo, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.



Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

-		talación radiactiva se encontraba en al, en el emplazamiento referido. Consta de las dependencias siguientes:	del
	0	sala de espera caliente para pacientes encamados	
	0	sala de administración de dosis	
	0	cámara caliente (2 zonas)	
	0	almacén de residuos radiactivos	



	0	sala de marcaje celular	
	0	sala gammacámara 1 con el equipo SPECT/TC	
	0	sala gammacámara 2 convencional	
	0	zona de control	
	0	sala de espera caliente	
	0	lavabo caliente	
	0	sala de exploraciones	
	0	Otras dependencias: las salas de espera fría, el lavabo frío, los lavabos y e vestuario del personal, etc	
UNO.	. DEP	ENDENCIAS	
<u>Sala c</u>	de ad	ministración de dosis (sala de inyecciones)	
ra	adiaci	disponible un equipo de área, fijo, para detectar y medir los niveles de ón de la firma con alarma ca y óptica, calibrado por el INTE el 22.03.2010	
- D	ispon	iían de contenedores blindados para las agujas y material contaminado	
<u>Cáma</u>	ara ca	liente	
	-	endencia estaba subdividida en dos zonas: primera zona o presala y segunda estinada a cámara caliente	
re	La primera zona o presala estaba destinada a almacenar temporalmente los residuos radiactivos. En ella había un bidón para residuos sólidos y 2 pozos blindados:		
	0	uno con 3 alvéolos para residuos radiactivos sólidos; sobre cada alveolo había una etiqueta con los radionucleidos a los que se destinaba:	







Estaban disponibles:

	 uno para los residuos radiactivos líquidos en solución acuosa, mediante un sistema de vertido controlado de la firma que se encuentra obsoleto en la actualidad 	
-	Al completar la capacidad de los alvéolos los residuos se trasladan al almacén de residuos en bidones de plástico	
-	La segunda zona era la destinada propiamente a cámara caliente	
-	Disponían de 3 recintos plomados de manipulación y almacenaje de materia radiactivo: uno de ellos doble y otro sencillo con ventilación forzada y filtro de carbón activo, y un tercero sencillo sin ventilación (donde antes guardaban los generadores)	
-	Había 2 pozos blindados para almacenar residuos radiactivos sólidos, fuera de uso y precintados	
-	Actualmente trabajan con monodosis de empresa que suministra la mayoría de los radiofármacos que usan en la instalación radiactiva. El día de la inspección se había recibido en hora de referencia 07:53	
-	retira las jeringas y las agujas que proceden de la administración de radiofármacos, y también retira las dosis no administradas	
-	En las gammatecas estaban, guardadas, las fuentes radiactivas siguientes:	
-	Estaban disponibles los certificados de la actividad y la hermeticidad en origen de las fuentes radiactivas encapsuladas	
-	La UTPR de la realizó el control de hermeticidad de la fuente radiactiva encapsulada de el 20.06.2019. Estaba disponible el correspondiente	



Sala gammacámara 1 con el equipo SPECT/TC

	0	Un equipo portátil (colo de la firma	ocado en la pared) para detectar y medir la radiac con sonda gam	
		modelo	y con alarma óptica y acústica calibrado po	or el
	Q	superficial de la firma beta-gamma,	ra detectar y medir los niveles de contaminad con so calibrado por el INTE	nda E el
-	Gener preser	rales del IDI. El día de ntaba desviaciones muy vicio técnico de	se había realizado, en junio de 2019, a Servi la inspección le habían informado que el equ significativas en las medidas, por lo que se mand para su reparación. Posteriormente, este equipo	icios uipo laba o se
<u>Alr</u>	<u>macén (</u>	de residuos radiactivos		
-	refere	encia, isótopo, fecha de c	co con residuos radiactivos identificados con ierre, peso, volumen, cps y tasa de dosis en contagestión como residuos sanitarios.	acto
-	Actualmente generan únicamente residuos radiactivos sólidos y no se genera residuos líquidos. Según manifestaron, desclasifican semestralmente. Estab disponible el protocolo para gestionar los residuos radiactivos.		taba	
-	de de	esclasificación y evacuacio	liario de operación. Estaban disponibles los infor ón de los residuos radiactivos efectuados por la U cación se realizó el 17.10.2019	ITPR
-	La últi	ima retirada de Enresa tu	ıvo lugar el 20.01.2014	
-			para controlar los niveles de radiación en el pa	
Sa	la de m	narcaje celular		
-			na de flujo laminar de la firma modelo B ya no se usa	

y las



	características máximas de funcionamiento 240 mA y 130 kV
-	Estaba disponible la documentación preceptiva original del equipo
-	La firma revisa la unidad con periodicidad semestral, siendo la última revisión de fecha 4 y 5.06.2019. Estaba disponible el informe correspondiente a esta revisión.
-	La puerta de acceso a la sala disponía de luces que indicaban el estado de funcionamiento del equipo. Además, dentro y fuera de la sala, había interruptores de emergencia para detener el funcionamiento del equipo en caso necesario
-	Con el equipo TC en funcionamiento, con unas características de 130 kV, 100 mA, 1,5 s por corte y con un cuerpo dispersor, no se midieron tasas de dosis significativas en las dependencias colindantes de la sala ni en la posición del operador en el control
-	Había un dosímetro de área para controlar los niveles de radiación en la zona del control del equipo.

con una placa de identificación con la marca, el modelo,

Sala gammacámara 2 convencional

Había un equipo SPECT/TC de la firma

- El inicio de captación se realiza desde el interior de la sala, una vez iniciada el personal permanece en la zona de control común, desde la que se visualiza en interior de la sala.-----
- Había un dosímetro de área para controlar los niveles de radiación tras la ventana, en la zona de control. ------

Otras dependencias

DOS. GENERAL

- La instalación se encontraba señalizada según la legislación vigente y disponía de medios para controlar el acceso. ------
- Disponían de contenedores plomados para transportar el material radiactivo y delantales plomados. -----





	con una placa de identificación con la marca, el modelo, el n/s y las características máximas de funcionamiento 240 mA y 130 kV
-	Estaba disponible la documentación preceptiva original del equipo
-	La firma revisa la unidad con periodicidad semestral, siendo la última revisión de fecha 4 y 5.06.2019. Estaba disponible el informe correspondiente a esta revisión.
-	La puerta de acceso a la sala disponía de luces que indicaban el estado de funcionamiento del equipo. Además, dentro y fuera de la sala, había interruptores de emergencia para detener el funcionamiento del equipo en caso necesario
*	Con el equipo TC en funcionamiento, con unas características de 130 kV, 100 mA, 1,5 s por corte y con un cuerpo dispersor, no se midieron tasas de dosis significativas en las dependencias colindantes de la sala ni en la posición del operador en el control

Sala gammacámara 2 convencional

Había un equipo SPECT/TC de la firma

- El inicio de captación se realiza desde el interior de la sala, una vez iniciada el personal permanece en la zona de control común, desde la que se visualiza en interior de la sala.-----

Había un dosímetro de área para controlar los niveles de radiación en la zona del control del equipo. -----

- Había un dosímetro de área para controlar los niveles de radiación tras la ventana, en la zona de control. ------

Otras dependencias

- La instalación también estaba formada además por: sala de espera de pacientes encamados, y la sala de espera y el lavabo para pacientes inyectados. ------

DOS. GENERAL

- La instalación se encontraba señalizada según la legislación vigente y disponía de medios para controlar el acceso. -----
- Disponían de contenedores plomados para transportar el material radiactivo y delantales plomados. ------





- De los niveles de radiación medidos en la instalación no se deduce que puedan superarse, en condiciones normales de funcionamiento, los límites anuales de dosis establecidos. ------
- La UTPR de la controla los niveles de radiación en las salas anexas al SPECT/TC, realiza el control de calidad del equipo TC, y revisa los sistemas de seguridad del equipo. La última revisión tuvo lugar el 31.07.2019. Estaba disponible el correspondiente informe.-----
- La UTPR de la controla semestralmente los niveles de la radiación y de la contaminación superficial en la instalación. Los últimos controles son de fechas 20.06.2019 y 07.11.2019. Estaban disponibles los correspondientes informes.-----
- El personal de la instalación realiza controles de contaminación en manos y en superficies y lo anotan diariamente en unas hojas para tal fin.-----
- Había medios de descontaminación de superficies.-----
- Además de los equipos de detección y medida de la radiación indicados, había un equipo de área para detectar y medir los niveles de radiación de la firma modelo con alarma acústica y óptica, calibrado por el INTE el 22.03.2010. Dicho equipo está en reserva.
- Estaba disponible el programa para verificar y calibrar los equipos de detección y medida de los niveles de radiación y de contaminación. La UTPR de la URV verifica semestralmente los equipos de detección, siendo las últimas del 20.06.2019 y 07.11.2019. Los equipos de área de la sala de administración de dosis

y el equipo de área de reserva están fuera del programa de calibración y sólo se verifican.-----

- La instalación contaba con delantales plomados y protectores de tiroides para la protección radiológica de los trabajadores del servicio de medicina nuclear. Personal técnico de la UTPR de la realiza, periódicamente, el control de calidad de estos para controlar el correcto estado del plomo.
- Durante la inspección, la supervisora indicó que se presentará una modificación para actualizar y mejorar la radiofarmácia de acuerdo con los estándares legalmente establecidos. Durante las obras no se prevé la parada de la actividad asistencial del Servicio de Medicina nuclear.







- Estaban disponibles 7 licencias de supervisor y 6 de operador, todas ellas en vigor.
- Todos están clasificados como A y realizan la revisión médica específica en un centro reconocido para tal fin. ------
- tiene su licencia compartida con las instalaciones radiactivas de Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) de Lleida (IRA 2455) y de Hospital Sant Joan de Reus SAM (IRA 3078).------
- Disponen de 14 dosímetros de termoluminiscencia para el personal de la instalación, 2 rotatorios, 8 de muñeca y 5 dosímetros de área. ------
- Tienen establecido un convenio con el Centro Nacional de Dosimetría para el control dosimétrico del personal expuesto. Se mostró a la Inspección el último informe dosimétrico correspondiente al mes de octubre de 2019.-----
- Estaba disponible el registro de asignación de dosímetros rotatorios (principalmente celadores) y el registro de las dosis recibidas.-----
- Estaban disponibles los historiales dosimétricos individualizados de los trabajadores expuestos.-----
- La UTPR de la l'impartió el programa de formación a los trabajadores expuestos el 1.03.2018 y 1.06.2018. Estaba disponible el programa impartido (simulación de emergencia, circuito de pacientes y acompañantes y devolución de m. radiactivos) y el registro de asistencia.------
- Estaba disponible el diario de operación general de la instalación radiactiva.-----
- Estaban disponibles las normas de actuación tanto en funcionamiento normal como en caso de emergencia. ------
- Estaba disponible procedimiento de recepción, acondicionamiento y devolución de material radiactivo, revisado el 24.03.2017 y modificado el 22.05.2018. -------
- Estaban disponibles equipos de extinción de incendios. -----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona y





en la sede del Servicio de Coordinación de Actividades Radiactivas del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya a 18 de noviembre de 2019.

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

PO