

ACTA DE INSPECCIÓN

funcionario de la Generalitat de Catalunya e inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día 25 de octubre de 2019 en _____, en el paseo de la Ibañeta de Barcelona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radioterapia, cuya autorización de funcionamiento fue concedida por resolución de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya con fecha 12.06.2013.

La Inspección fue recibida por José Ignacio Tello Luque, Jefe del Servicio de Física Médica y Protección Radiológica, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- La instalación estaba en la plani _____ en el emplazamiento referido, y consta de una sala blindada para el acelerador y la zona de control. -----
- La instalación se encontraba señalizada según la legislación vigente y tenía el acceso controlado. -----

SALA DEL ACELERADOR

- En la sala blindada estaba instalado y operativo un acelerador lineal de la firm _____ modelo _____ sobre el que se leía: _____ con una placa de identificación _____

- Estaba disponible la siguiente documentación preceptiva del acelerador. -----
- En cuanto a elementos de seguridad había:-----
 - o Interruptores de emergencia para detener el equipo. -----
 - o Luces indicadoras del funcionamiento del equipo. -----
 - o Un sistema cerrado de televisión para visualizar el interior de la sala desde la zona de control. -----
 - o Microrruptores en la puerta de acceso a la sala que impedían el funcionamiento del acelerador con la puerta abierta.-----

Diariamente los técnicos operadores verifican los enclavamientos y las seguridades del equipo. -----

Con el cabezal a (dirigido hacia la zona de control), con el acelerador en funcionamiento normal, con un cuerpo dispersor y un campo de 40 x 40 se midió una tasa de dosis de $\mu\text{Sv/h}$ en contacto con la puerta $\mu\text{v/h}$ en la zona de control.-----

- Actualmente el equipo se utiliza en horario de mañanas y tardes, efectuando unas 45 sesiones cada semana. Los tratamientos se realizan casi en su totalidad bajo la modalidad de IMRT.-----
- El radiofísico y los operadores de la instalación realizan las comprobaciones pertinentes siguiendo el programa de control de calidad de la instalación, de acuerdo con el Real Decreto 1566/1998, de 17 de julio, por el que se establecen los criterios de calidad en radioterapia. Dentro de dicho programa se incluyen verificaciones diarias de protección radiológica mencionadas.-----
- Tienen establecido un contrato para el mantenimiento del equipo con la firm: . Se realizan revisiones trimestrales; las últimas revisiones efectuadas fueron las realizadas los días 04.05-07.2019 y 17-18.10.2019. Estaban disponibles los informes de actuación de Varian.-----
- Después de cada revisión, los radiofísicos realizan las comprobaciones de control de calidad del equipo. Estaban disponibles los informes de las diferentes verificaciones en formato informático.-----

GENERAL

- No se han adquirido fuentes encapsuladas de verificación. -----

- Estaban disponibles 3 dosímetros de área (zona de control, cuadro de agua junto a la puerta de acceso y planta superior).-----
- Tienen establecido un convenio con el _____ para el control dosimétrico de área. Estaban disponibles los resultados de los dosímetros. Se mostró a la Inspección el último informe dosimétrico correspondiente al mes de septiembre de 2019.-----
- Estaban disponibles 4 licencias de supervisor y 9 licencias de operador, todas ellas en vigor, que también están aplicadas a la IRA-2302.-----
- El superviso _____ y los operadores _____ habían causado baja en la instalación.-----
- Todos los trabajadores expuestos están clasificados como categoría B y se realiza la asignación de dosis a partir del dosímetro de área 1 (zona de control). Estaba disponible el procedimiento de asignación de dosis de fecha 25.07.2014. -----
- Estaba disponible el registro de asignación de dosis del personal en la IRA-3139 y registros de la suma de dosis con la IRA 2302.-----
- Estaba disponible un equipo portátil para detectar y medir los niveles de radiación de la firma _____ calibrado por el INTE el 25.04.2014. Estaba disponible el certificado de calibración. -----
- Estaba disponible el programa para verificar y calibrar y el equipo de detección y medida de los niveles de radiación. La última verificación es de 01.03.2019. -----
- Estaba disponible el diario de la instalación, en el que constan las horas de conexión y desconexión, el tiempo de funcionamiento y de irradiación e incidencias.-----
- Según consta en el diario, en fecha 23.09.2019 los técnicos reportaron que la puerta del búnker se abrió sin motivo aparente, la máquina no se detuvo y tuvieron que activar el botón de paro del haz. La puerta fue revisada por MRP, indicando que ante una variación de tensión, por seguridad la puerta se abre. El motivo por el que no se paró la máquina es porque la puerta es corredera y tiene un cierto recorrido hasta que detecta el interruptor. Según el análisis del radiofísico, los técnicos apretaron el botón de paro de haz antes de que la puerta hiciera el recorrido hasta llegar al interruptor, y en ningún momento la puerta quedó suficientemente abierta para que pudiera verse el interior del búnker con la máquina en funcionamiento.-----
- Estaban disponibles las normas escritas de actuación en régimen normal de trabajo y en casos de emergencia de la instalación.-----

- El 17.10.2019 realizaron una sesión de formación al personal de la instalación, conjunta con la IRA-2302. Estaba disponible el programa y el registro de asistencia.-----
- Realizan un control anual de los niveles de radiación en la instalación, que incluye la dependencia situada en el piso superior. El último registro es de fecha 25.09.2019. -----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona y en la sede del Servicio de Coordinación de Actividades Radiactivas del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya a 31 de octubre de 2019.



TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de Cormen SL para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Manifestaciones:

- Que por error, en el guion 5 de la página 2, dice "...efectuando unas 45 sesiones cada semana..." y debería decir "...efectuando unas 45 sesiones cada día..." .

Barcelona, a 12/11/2019