

164275

ACTA DE INSPECCION

██████████ Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,


CERTIFICA: Que se ha personado el día veintisiete de abril de dos mil siete en la empresa Industria de Turbopropulsores S.A en Ajalvir , Madrid.

Que la visita tuvo por objeto realizar una Inspección de control de una instalación industrial ubicada en el emplazamiento referido y con última autorización en vigor de fecha 25 de mayo de 2001.


Que la Inspección fue recibida por ██████████ en representación autorizada del titular de la Industria de Turbo Propulsores SA, quien aceptó la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:



- disponen de cuatro licencias de operación una de supervisor y tres de operador en vigor-----
- Tienen cuatro usuarios de dosímetro personal en [REDACTED] las dosis ultimas son de marzo de 2007 y no muestran valores significativos de dosis acumulada anual. Se ha producido una incidencia de pérdida inadvertida de dosímetro en bunker por el operador. Según refiere el propio operador durante la ubicación para ensayo de una pieza voluminosa el dosímetro se le desprendió, Según pudo averiguar después, quedando el dosímetro debajo de la pieza a radiografiar.
- Se han producido las correspondientes acciones por parte de supervisor avisando del hecho al centro lector y enviando una comunicación al consejo por si la lectura diera valores anormales de dosis la lectura. Existe carta firmada conjuntamente por supervisor y operador [REDACTED] dando cuenta de los hechos-----
- Constan revisiones de la Instalación por ellos mismos por 21 marzo de 2006, 17 julio de 2006 y 30 enero de 2007-----
- Constan revisiones de [REDACTED] en fechas 23 marzo de 2007, 30 octubre de 2006, y 4 de abril de 2006 del aparato [REDACTED] nº serie 777479-----
- Instalación señalizada sin cambios desde anterior Inspección y con acceso controlado-----
- A fecha de Inspección estaban operativos los enclavamientos de seguridad del bunker que cortan la irradiación caso de abrir la puerta o impiden irradiar si la puerta está abierta-----
- Han cambiado reglamento de funcionamiento para incluir un apartado de comprobación de portar el dosímetro antes de iniciar las radiografías para evitar las pérdidas del mismo en el interior del Bunker
- Consta en diario la incidencia de pérdida en bunker en tanto se manejaba pieza voluminosa y las acciones efectuadas por supervisor y operador para resolver la situación ante el centro lector de dosímetros-----



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a treinta de abril de dos mil siete. /



TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la INDUSTRIA DE TURBOPROPULSORES S.A, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

RECIBIR 11 JUNIO 2007

CONFORME :



*SUPERVISOR R-X
JTP, SA*