

## *Información sobre la central nuclear Ascó II (Tarragona)*

*30 de agosto de 2010*

---

El titular de la central nuclear Ascó II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que durante aproximadamente 30 minutos los dos detectores de radiación de la extracción de gases del condensador del circuito secundario han estado inoperables.

Al encontrarse el monitor de radiación principal inoperable, las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento requieren un detector adicional como sistema de medición alternativa. Dicho detector también se encontraba inoperable debido a una pérdida de alimentación eléctrica.

Una vez restablecida la conexión eléctrica el monitor vuelve a estar en servicio.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente y ha sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).