

## ISN24H

### Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

08 de Noviembre de 2007

---

Durante una revisión de ingeniería, se ha detectado un error en el diseño de unas bandejas de cables en el Edificio de Control, al advertir el titular que se incumple la distancia de seguridad entre ellas, establecida por la normativa de protección contra-incendios, y sin que se encuentren cubiertas por protecciones pasivas (mantas de protección contra incendios). Por una de las bandejas discurren cables del tren A del sistema de refrigeración de componentes, y por la otra, cables de sistemas auxiliares del generador diesel B. Se ha declarado inoperable la protección pasiva de las bandejas y se ha aplicado la acción de vigilancia correspondiente de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, manteniéndose las garantías para la parada segura de la central en caso de incendio.