

ISN24H

Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

20 de Mayo de 2011

Durante la comprobación y el ajuste de una válvula de seguridad del presionador para la puesta en marcha de la planta, el titular ha detectado que se encontraba mal calibrada, superando la tolerancia del 1% permitida por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento. El titular ha corregido el punto de tarado de la válvula y ha realizado de nuevo las pruebas, con resultados satisfactorios. Este suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores ni para el medio ambiente.