

ISN 24H

Vandellós II (Tarragona) – Nivel INES 0

19 de Febrero de 2015

El titular de la instalación ha notificado que estaba realizando de forma inadecuada un requisito de vigilancia de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.

La inspección del CSN identificó que el procedimiento de vigilancia utilizado por el titular de la instalación para comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas del sistema de rociado de la contención no verificaba el funcionamiento previsto en el diseño.

El suceso no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medioambiente.