CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ISN24H

Almaraz (Cáceres) - Nivel INES 0

21 de Junio de 2007

Debido a un error en el software del nuevo sistema de protección contra incendios (PCI), que se está instalando actualmente en la planta, se produce una actuación espuria del sistema de extinción de incendios de la zona 1 de la sala de cables por señal no real de actuación. La descarga tuvo una duración aproximada de 10 minutos, sin consecuencias para la planta, los trabajadores y el medio ambiente.

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66