CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ISN24H

Almaraz II (Cáceres) – Nivel INES 0

24 de Julio de 2009

Actuación automática de la ventilación de la sala de control por una señal no real de presencia de cloro. Las lecturas del analizador de gases redundante se mantuvieron en valores normales y todos los equipos actuaron correctamente según diseño. Una vez comprobado el carácter no real de la señal, se normalizaron y se revisaron los equipos. El sistema de muestreo se ha declarado inoperable para llevar a cabo las tareas de acondicionamiento. Un suceso similar tuvo lugar el pasado 21 de julio. Ninguno de ellos ha tenido consecuencias para los trabajadores, la población ni el medio ambiente.

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66