CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

04 de Septiembre de 2012

Se ha activado de manera automática el sistema de aislamiento de la ventilación de la Sala de Control por señal errónea de uno de los dos analizadores de gases tóxicos del aire de entrada. La situación se produjo debido al fallo instantáneo de una tarjeta electrónica que impidió el análisis de la muestra de aire, generándose una señal no real de alta concentración de gases. El titular ha cambiado la tarjeta afectada y está revisando el equipo con el suministrador. El suceso no ha tenido repercusión para las personas ni para el medio ambiente.

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66