CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

12 de Mayo de 2012

Durante una inspección rutinaria, el titular ha detectado que en algunas arquetas de conductos eléctricos confluyen cables de más de un tren de seguridad (sistema de redundancia), incumpliendo el criterio de separación física.

El titular ha procedido a separar físicamente los cables de potencia de los distintos sistemas de seguridad afectados, para evitar que, por contacto, un defecto eléctrico en un cable pudiera afectar a distintos trenes.

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66