CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

28 de Marzo de 2012

Arranque imprevisto del generador diésel A sin acoplamiento a la barra eléctrica, debido a un error humano que fue inmediatamente detectado y subsanado. Todos los sistemas actuaron adecuadamente. Este suceso no ha tenido repercusión para las personas ni el medio ambiente.

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66