CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ISN 24H

Información sobre la central nuclear Ascó I (Tarragona) – INES 0

15 de mayo de 2017

El titular de la central ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que durante los trabajos previos al inicio de la 25ª recarga de combustible (con el reactor en proceso de enfriamiento) se ha producido una señal de parada automática del reactor.

Esta señal se debe a la actuación automática del sistema de protección del reactor, ante la pérdida del bloqueo de la señal de inyección de seguridad por bajo nivel de presión en el presionador.

El suceso no ha tenido impacto alguno en la seguridad de los trabajadores, el público y el medio ambiente.

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66