Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear acreditado como inspector, en su condición de autoridad pública según el artículo 122 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, en el ejercicio de la función inspectora,

CERTIFICA: Que se personó el día diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco, en la Delegación de Burgos de la empresa **SCI S.A.** NIF , sita en , Burgos.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a la radiografía y gammagrafía industrial en recinto blindado (fija) y de forma móvil y a la comercialización y asistencia técnica de equipos radiactivos, y cuya autorización de modificación vigente (MO-69) fue concedida por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid mediante Resolución de fecha 7 de enero de 2025, así como la modificaciones expresa (MA-10) aceptada por el CSN, con fecha 4 de julio de 2025.

La Inspección fue recibida por y , operador de la Instalación respectivamente, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levantase de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. INSTALACIÓN

- Se dispone de dos recintos blindados de hormigón con puerta de hierro blindada y motorizada._____

- El recinto blindado nº1 ha sido diseñado para operaciones de radiografiado con equipos de de hasta TBq y para almacenar dos gammágrafos de esas características y diez gammágrafos con fuente de o de de TBq de actividad por equipo. _____

Copia pública del acta de inspección de conformidad con el artículo 15.2 del Estatuto del CSN y el artículo 127.4 RINR.

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

Copia pública del acta de inspección de conformidad con el artículo 15.2 del Estatuto del CSN y el artículo 127.4 RINR.

- El recinto blindado nº2 ha sido diseñado para operaciones de radiografiado con equipos de de hasta TBq y equipos de rayos X de 300kV y 6mA de tensión e intensidad máximas. _____

- El recinto blindado nº2 dispone de:_____

  - Señalización de Zona Controlada en la puerta del recinto blindado y de Zona de Acceso Prohibido en la pared interior del recinto y en el laberinto al final del pasillo. _____

  - En la pared próxima al recinto blindado, señalización luminosa de color rojo indicativa de fallo de alguno de los detectores, dos señalizaciones de color azul, cada una de ellas conectada a un detector, indicativas de que el monitor se encuentra operativo indicador luminoso de color rojo indicativo de que hay radiación en el interior del recinto, un indicador luminoso de color rojo indicativo de que el equipo de rayos X está emitiendo y un indicador luminoso de color verde indicativo de que no hay ningún equipo irradiando. _____

- El recinto blindado nº1 dispone de:_____

  - Señalización de Zona Controlada en la puerta del recinto blindado y de Zona de Acceso Prohibido en la pared interior del recinto y en el laberinto al final del pasillo. _____

  - En la pared próxima al recinto blindado, señalización luminosa de color rojo indicativa de fallo de alguno de los detectores, dos señalizaciones de color azul, cada una de ellas conectada a un detector, indicativas de que el monitor se encuentra operativo indicador luminoso de color rojo indicativo de que hay radiación en el interior del recinto, un indicador luminoso de color rojo indicativo de que el equipo de rayos X está emitiendo y un indicador luminoso de color verde indicativo de que no hay ningún equipo irradiando. _____

  - Dentro del recinto blindado nº1 se encontraban almacenados los siguientes equipos: _____

  - Un equipo de gammagrafía de la firma modelo con n/s con fuente de de TBq con fecha 25/8/25 y n/s , según constaba en su chapa identificativa. _____

  - Un equipo de gammagrafía de la firma modelo con n/s , con fuente de de TBq con fecha 30/9/24 y n/s , según constaba en su chapa identificativa. _____

  - Un equipo de gammagrafía de la firma modelo con n/s , fuente de de TBq con fecha 3/4/25 y n/s , según constaba en su chapa identificativa. _____

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

Copia pública del acta de inspección de conformidad con el artículo 15.2 del Estatuto del CSN y el artículo 127.4 RINR.

- Un equipo de gammagrafía de la firma modelo con n/s , con fuente de TBq con fecha 23/3/17 y n/s , según constaba en su chapa identificativa._____

- Un equipo de rayos X de la firma , modelo , con n/s de 300kV y 6mA de tensión e intensidad máximas._____

- Se dispone de telemandos, mangueras y equipamiento para emergencias._____

- Se dispone de medios de extinción de incendios en las proximidades del recinto blindado. _____

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN

- En la instalación se dispone de los siguientes detectores de radiación asignados al recinto blindado:_____

  - Un detector fijo de la marca , modelo , con n/s , verificado el 3/9/25, asignado al recinto blindado número 1._____

  - Un detector fijo de la marca , modelo , con n/s , verificado el 3/9/25, asignado al recinto blindado número 1._____

  - Un detector fijo de repuesto, marca , modelo , con n/s , verificado el 26/2/25, asignado al recinto blindado número 2._____

  - Un detector fijo de repuesto, marca , modelo , con n/s , verificado el 26/2/25 asignado al recinto blindado número 2. _____

- Cada trabajador tiene asignado un detector portátil y un Dosímetro de Lectura Directa (DLD), tal y como se detalla a continuación: _____

  - tiene asignado el monitor de la firma modelo , con n/s , calibrado en origen el 22/4/25 y el DLD de la firma , modelo , con n/s , verificado el 5/2/25 y calibrado en origen el 18/10/24._____

  - tiene asignado el monitor de la firma , modelo , con n/s , calibrado en origen el 8/4/25 y el DLD de la firma , modelo , con n/s , verificado el 5/2/25 y calibrado en origen el 18/10/24._____

  - tiene asignado el monitor de la firma modelo , con n/s , calibrado en origen el 9/4/25 y el DLD de la firma , modelo , con n/s , verificado el 24/1/25 y calibrado en origen el 18/10/24. _____

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

Copia pública del acta de inspección de conformidad con el artículo 15.2 del Estatuto del CSN y el artículo 127.4 RINR.

- tiene asignado el monitor de la firma , modelo , con n/s , calibrado en origen el 7/4/25 y el DLD de la firma , modelo , con n/s , verificado el 11/6/25 y calibrado en origen el 14/5/24. _____

- tiene asignado el monitor de la firma , modelo , con n/s , verificado el 11/6/25, calibrado en origen el 17/9/24 y el DLD de la firma , modelo , con n/s , verificado el 11/6/25 y calibrado en origen el 14/5/24. _____

- Se dispone de procedimiento de calibración y verificación de los detectores de radiación y de los DLD (PR-02-000). Contempla calibraciones cada dos años para el equipo patrón, cada seis años para el resto de monitores portátiles, verificaciones por intercomparación anuales para los monitores de radiación portátiles y los DLD y verificaciones simples anuales para los detectores fijos. _____

- El monitor patrón utilizado para la intercomparaciones es de la firma modelo con n/s , calibrado en el 3/4/24. _____

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN y/o CONTAMINACIÓN

- En relación con la Instrucción Técnica Complementaria (ITC), CSN/SRO/IRIN/IRA-0000/ITC-búnker operación-01/2021, se realizan las siguientes comprobaciones de seguridad en el recinto blindado nº1 (más antiguo), equipado con telemando automático:_____

  - Se verifica que en el interior del recinto blindado se dispone de dos sondas de radiación ubicadas en sendas paredes del recinto._____

  - Se dispone de manilla que permite la apertura manual de la puerta del recinto blindado desde el interior, en cualquier circunstancia. _____

  - Se verifica que el telemando está situado en el exterior del recinto blindado, el equipo en el interior y la manguera del telemando se ha pasado por la penetración adecuada. _____

  - Desde el puesto de control se dispone de visión de las dos puertas de acceso al recinto blindado. _____

  - Se cierran todos los accesos, se expone la fuente y se comprueba que se enciende la luz indicativa de emisión y que no se puede abrir ninguno de los accesos. _____

  - Se retrae la fuente a la posición de seguridad, se comprueba que se ha apagado la luz indicativa de emisión y que se han desbloqueado los accesos. _____

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

Copia pública del acta de inspección de conformidad con el artículo 15.2 del Estatuto del CSN y el artículo 127.4 RINR.

- Se accede al recinto blindado y se comprueba que la fuente ha sido retraída a la posición de seguridad._____

- Se comprueba la señalización luminosa asociada a cada uno de los monitores de radiación._____

- Se comprueba que, si se desconecta cualquiera de los monitores, no es posible extraer la fuente del equipo ni abrir ninguna de las puertas de acceso al recinto blindado._____

- Se comprueba que no es posible exponer la fuente si alguna de las puertas de acceso está abierta._____

- Se comprueba que no se puede irradiar con el pulsador de emergencia del interior del recinto blindado activado._____

- En relación con la Instrucción Técnica Complementaria (ITC), CSN/SRO/IRIN/IRA-0000/ITC-búnker operación-01/2021, se realizan las siguientes comprobaciones de seguridad en el recinto blindado nº2 (más nuevo), equipado con telemando automático:_____

  - Se verifica que en el interior del recinto blindado se dispone de dos sondas de radiación ubicadas en sendas paredes del recinto._____

  - Se dispone de pulsador que permite la apertura manual de la puerta del recinto blindado, desde el interior. _____

  - Se verifica que el telemando está situado en el exterior del recinto blindado, el equipo en el interior y la manguera del telemando se ha pasado por la penetración adecuada. _____

  - Desde el puesto de control se dispone de visión de la puerta de acceso al recinto blindado._____

  - Se cierra la puerta de acceso, se expone la fuente y se comprueba si se enciende la luz indicativa de emisión y si no se puede abrir la puerta de acceso. Se verifica que la luz indicativa de emisión se enciende, pero la puerta no se enclava cerrada, se permite la apertura e inmediatamente el telemando automático retrae la fuente tras la apertura. _____

    - Se repite esta misma prueba con telemando manual, y la puerta tampoco se enclava cuando se expone la fuente, permitiendo su apertura con la fuente fuera. _____

  - Se retrae la fuente a la posición de seguridad, se comprueba que se ha apagado la luz indicativa de emisión y que se ha desbloqueado el acceso. El acceso no se ha desbloqueado porque no se había bloqueado._____

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

Copia pública del acta de inspección de conformidad con el artículo 15.2 del Estatuto del CSN y el artículo 127.4 RINR.

- Se accede al recinto blindado y se comprueba que la fuente ha sido retraída a la posición de seguridad._____

- Se comprueba la señalización luminosa asociada a cada uno de los monitores de radiación._____

- Se comprueba que, si se desconecta cualquiera de los monitores, no es posible extraer la fuente del equipo. _____

- Se comprueba que no es posible exponer la fuente si la puerta de acceso está abierta. _____

- Se comprueba que no se puede irradiar con el pulsador de emergencia del interior del recinto blindado activado._____

- Con el equipo de rayos X conectado al recinto blindado nº2, se realizan las siguientes comprobaciones: _____

  - Se comprueba la señalización luminosa asociada a cada uno de los monitores de radiación._____

  - Se comprueba que, si se desconecta cualquiera de los monitores, no es posible irradiar con el equipo. _____

  - Se comprueba que no es posible irradiar con el equipo si la puerta de acceso está abierta. _____

  - Se comprueba que no es posible irradiar con el equipo si la consola de este no está conectada con las seguridades del recinto blindado. _____

  - Se comprueba que no se puede irradiar con el pulsador de emergencia del interior del recinto blindado activado._____

  - Se cierra la puerta de acceso, se irradia con el equipo y se comprueba si se enciende la luz indicativa de emisión y si no se puede abrir la puerta de acceso. Se verifica que la luz indicativa de emisión se enciende, pero la puerta no se enclava cerrada, se permite la apertura e inmediatamente se interrumpe el funcionamiento del equipo tras la apertura. _____

- La Inspección realiza una medida de los niveles de radiación en las proximidades de los equipos y en el exterior de los recintos blindados mientras se realizaba una irradiación en su interior. Los valores de tasa de dosis medidos . El equipo utilizado es un monitor de la firma , modelo , con n/s calibrado en origen el 12/6/19. _____

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

Copia pública del acta de inspección de conformidad con el artículo 15.2 del Estatuto del CSN y el artículo 127.4 RINR.

CUATRO. PROTECCIÓN FÍSICA

CINCO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- En la delegación de Burgos trabajan tres personas con licencia de operador, todas ellas en vigor y dos ayudantes. _____
- Se dispone de cuatro dosímetros personales procesado por SCI S.A., con último registro de agosto de 2025. Las lecturas dosimétricas presentan valores de dosis profunda acumulada anual menor de mSv._____
- Respecto al trabajador se dispone de: _____
  - ,_____
  - registro de la formación recibida el 10/9/24, _____
  - certificado de formación de ADR para transporte de mercancías peligrosas válido hasta el y _____
  - registro de las inspecciones en recinto blindado realizadas el 3/3/25 y el 1/9/25. En el certificado del 3/3/25 no se indica quién es el supervisor que realiza la supervisión. _____
- Respecto al trabajador se dispone de: _____
  - ,_____
  - registro de la formación recibida el 9/8/24, _____
  - registro de las inspecciones en recinto blindado realizadas el 3/3/25 y el 1/9/25 y_____
  - certificado de formación de ADR para transporte de mercancías peligrosas válido hasta el . _____
- Respecto al trabajador se dispone de: _____
  - ,_____
  - registro de la formación recibida el 20/5/24, _____

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

Copia pública del acta de inspección de conformidad con el artículo 15.2 del Estatuto del CSN y el artículo 127.4 RINR.

- registro de las inspecciones en recinto blindado realizadas el 3/3/25 y el 1/9/25 y_____

- certificado de formación de ADR para transporte de mercancías peligrosas válido hasta el . _____

- Respecto al trabajador se dispone de: _____

  - Registro de la formación inicial, recibida el 5/11/24, donde se indica la duración (ocho horas), el contenido y la firma del responsable. El certificado no dispone de firma del asistente._____

  - Registro del compromiso del trabajador a cumplir las instrucciones de trabajo firmado el 4/11/24. _____

- Respecto al trabajador se dispone de: _____

  - Registro de la formación inicial, recibida el 10/6/24, donde se indica la duración (ocho horas), el contenido y la firma del responsable. El certificado no dispone de firma del asistente._____

  - Registro del compromiso del trabajador a cumplir las instrucciones de trabajo firmado el 4/6/24._____

- Se dispone de registro del simulacro de emergencia realizado en la delegación de Burgos el 11/6/25, donde se indica el contenido, la duración y los asistentes. ____

- En 2025, no se han realizado supervisiones en campo a ninguno de los operadores que realizan trabajos en campo. _____

- Se dispone de dos consejeros de Seguridad para el Transporte; y , con sendos certificados en vigor hasta ._____

SEIS. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se realiza una verificación periódica de los sistemas de seguridad y las señalizaciones del recinto blindado. Se dispone de registro de las comprobaciones de los sistemas de seguridad y señalizaciones del recinto blindado realizadas el 4/8/25._____

- Respecto al equipo de gammagrafía de la firma modelo con n/s con fuente de de TBq con fecha 25/8/25 y n/s , se dispone de certificado de revisión del equipo con fecha de 1/9/25, certificado de carga de la fuente el 1/9/25 y certificado de hermeticidad de la fuente realizado el 10/10/24.

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

Copia pública del acta de inspección de conformidad con el artículo 15.2 del Estatuto del CSN y el artículo 127.4 RINR.

- Respecto al equipo de gammagrafía de la firma modelo con n/s , con fuente de de TBq con fecha 30/9/24 y n/s , se dispone de certificado de revisión del equipo con fecha de 7/10/24, certificado de carga de la fuente el 7/10/24 y certificado de hermeticidad de la fuente realizado el 10/10/24. _____

- Respecto al equipo de gammagrafía de la firma modelo con n/s , fuente de de TBq con fecha 3/3/25 y n/s , se dispone de certificado de revisión del equipo con fecha 13/3/25, certificado de carga de la fuente el 13/3/25 y certificado de hermeticidad de la fuente realizado el 25/3/25._____

- Respecto al equipo de gammagrafía de la firma modelo con n/s , con fuente de de TBq con fecha 23/3/17 y n/s , se dispone de certificado de revisión del equipo con fecha de 29/5/25, certificado de carga de la fuente radiactiva 29/5/25 y certificado de hermeticidad de la fuente realizado el 10/6/25._____

- Respecto al equipo de rayos X de la firma modelo con n/s , se dispone de certificado de revisión del equipo realizada el 29/5/25. _____

- Se dispone del certificado de revisión de los siguientes telemandos: el (automático) el 4/7/25, el el 16/10/24, el el 26/2/25, el telemando (automático) y el el 26/5/25._____

- Se dispone de la tabla de decaimiento de las fuentes radiactivas._____

- Se dispone de los registros que incluyen la justificación de las operaciones de gammagrafía realizadas fuera de recinto blindado. Esta justificación está ligada a cada oferta, siendo el cliente quien determina las razones para ello. _____

- La planificación de trabajos se realiza mediante programa informático en función de las características del trabajo y emplazamiento a realizar. Se dispone de registros de control de dosis y de programa de actividades. _____

- Se dispone de un Diario de Operación por equipo. En ellos se anota la fecha, actividad, lugar, operador, tiempo exposición y dosis. Los Diarios se encontraban firmados por el supervisor. _____

- Se dispone de Diarios de Control Dosimétrico para cada trabajador donde figura la dosis estimada y la dosis recibida para cada uno de los trabajos realizados, firmados por el operador y el operador responsable. _____

- Se dispone de registro de la verificación semanal de la localización y buen estado de las fuentes de alta actividad y los equipos que las contienen. _____

- Se envía electrónicamente las hojas de inventario de las fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad. Se comprobó que esta hoja está actualizada con respecto a las fuentes de la delegación de Burgos._____

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

- Se ha recibido en el Consejo de Seguridad Nuclear el Informe Anual de la instalación correspondiente al año 2024. _____

SIETE. DESVIACIONES

- En 2025, no se han realizado supervisiones en campo a ninguno de los operadores que realizan trabajos en campo. (Incumpliría la especificación III.D.4 del Anexo III de la Instrucción IS-28, sobre las especificaciones técnicas de funcionamiento que deben cumplir las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría). _____

- En el recinto blindado nº2 las puertas no se enclavan cerradas cuando se produce la exposición de la fuente o la emisión de rayos X. (Incumpliría el artículo 4 de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC), CSN/SRO/IRIN/IRA-0000/ITC-búnker operación-01/2021). _____



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta firmada electrónicamente.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, se invita a un representante autorizado de **SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIÓN, S.A.** para que en el plazo que establece el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, manifieste con su firma bien su conformidad con el contenido del acta, o bien haga constar las manifestaciones que estime pertinentes.

Copia pública del acta de inspección de conformidad con el artículo 15.2 del Estatuto del CSN y el artículo 127.4 RINR.

TRÁMITE AL ACTA DE INSPECCIÓN [i]

Titular de la instalación: SCI SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION SAU. IRA/1262

Referencia del acta de inspección *(la que figura en el cabecero del acta de inspección):*

CSN/AIN/337/IRA/1262/2025

Seleccione una de estas dos opciones:

☑ Doy mi conformidad al contenido del acta

☐ Presento alegaciones o reparos al contenido del acta

Consideramos que, por motivos de Protección Física, la información contenida en el acta es considerada como reservada y confidencial y no debe ser publicada

A continuación, detallamos nuestros comentarios a las desviaciones detectadas:

Pag 10 de 10 SIETE. DESVIACIONES:

Desviación 1ª Medida correctiva aplicada: Se procede a comunicar a todos los supervisores que han de focalizarse en supervisar trabajos en campo.

Desviación 2ª Medida correctora: Tras detectar el mal funcionamiento de los enclavamientos durante la inspección del viernes 19/09/25, se procedió a poner fuera de servicio el bunker y a planificar con el departamento de mantenimiento la reparación (actuación) para el martes 23/09/2025. El martes se reparó y al día siguiente se cerró en nuestros sistemas la actuación. La reparación ha quedado registrada en nuestros sistemas y en el Diario de la Delegación.

Documentación (si procede)

☑ Se adjunta documentación complementaria

- Desviación 1ª. Comunicado a los Supervisores.

- Desviación 2ª. Registros de las medidas correctoras realizadas.

Firmas

Firma del titular o representante del titular:

[i] artículo 124 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre.

Copia pública del acta de inspección de conformidad con el artículo 15.2 del Estatuto del CSN y el artículo 127.4 RINR.

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
www.csn.es

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

DILIGENCIA

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de inspección de referencia CSN/AIN/337/IRA/1262/2025, correspondiente a la inspección realizada en la delegación de SCI en BURGOS, el día diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco el inspector que la suscribe declara lo siguiente:

— Página 10 párrafo 2;

— Respecto a la siguiente desviación: “En 2025, no se han realizado supervisiones en campo a ninguno de los operadores que realizan trabajos en campo. (Incumpliría la especificación III.D.4 del Anexo III de la Instrucción IS-28, sobre las especificaciones técnicas de funcionamiento que deben cumplir las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría)”. Se aceptan los comentarios y compromisos del titular.

— Página 10 párrafo 3;

— Respecto a la siguiente desviación: “En el recinto blindado nº2 las puertas no se enclavan cerradas cuando se produce la exposición de la fuente o la emisión de rayos X. (Incumpliría el artículo 4 de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC), CSN/SRO/IRIN/IRA-0000/ITC-búnker operación-01/2021)”. Se aceptan los comentarios del titular que subsanarían la desviación.

En Madrid, a fecha de la firma

FIRMADO:

INSPECTOR DE INSTALACIONES RADIACTIVAS



Copia pública del acta de inspección de conformidad con el artículo 15.2 del Estatuto del CSN y el artículo 127.4 RINR.