

## ACTA DE INSPECCIÓN

, funcionario de la Generalitat de Catalunya e inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear, en su condición de autoridad pública según el artículo 122 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, en el ejercicio de la función inspectora,

**CERTIFICA:** Que se personó el día 19 de septiembre de 2025 en la Universitat de Barcelona (UB), en la zona sur del campus de Diagonal de la UB, en Barcelona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a docencia e investigación, cuya autorización vigente fue concedida por resolución de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya con fecha 14.12.2016, y con aceptaciones expresas de modificación del Consejo de Seguridad Nuclear de fechas 19.03.2018, 05.11.2018, 01.02.2021 y 22.12.2021.

La Inspección fue recibida por , supervisora responsable, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- La instalación radiactiva está ubicada en los emplazamientos siguientes, en la zona sur del campus de la Diagonal de la UB:-----
  - Facultad de Química, en la C/ .-----
  - Facultad de Física, en la C/ .-----
  - Centres Científics i Tecnològics de la UB, CCITUB, en la C/
  - Facultad de Geología (actualmente Facultad de Ciencias de la Tierra), en la C/ .-----

- Facultad de Bellas Artes, en la C/ .....
- La instalación estaba señalizada de acuerdo con la legislación vigente y disponía de medios para controlar el acceso a las diferentes dependencias.

## 1. FACULTAD DE QUÍMICA

- La instalación consta de las dependencias siguientes, en la planta sótano:.....
  - Laboratorio de preparación de patrones y muestras marcadas. ....
  - Laboratorio para medir muestras marcadas. ....
  - Laboratorio para medir muestras ambientales. ....
  - Laboratorio de medida para datación por radiocarbono. ....
  - Laboratorio de muestras ambientales (laboratorio radioquímico). ....
  - Almacén de muestras ambientales (con 2 zonas). ....
  - Almacén centralizado de residuos radiactivos. ....
- La UTPR ..... controla mensualmente los niveles de radiación (procedimiento DOC/021, ed. 6 del 19.11.2024) y de contaminación, tanto con monitores de contaminación (procedimiento DOC/006 ed. 5 del 5.09.2024) como por vía húmeda (procedimiento DOC/007, ed. 7 del 14.09.2023), de los laboratorios y almacenes de la Facultad de Química. Estaban disponibles los informes (radiación, contaminación con monitor, contaminación con frotis) del último control, de fecha 15.09.2024. ....
- Los laboratorios 1.1 a 1.4 estaban en una misma zona; y el laboratorio 1.5 y el almacén 1.6 estaban en una misma zona. ....

### 1.1 - Laboratorio de preparación de patrones y muestras marcadas

- El laboratorio está constituido por 2 dependencias de manipulación. En una de ellas había un recinto blindado (tipo gammateca), donde se almacenaban varias fuentes y viales. ....
- Disponían de un estuche de la Junta de Energía Nuclear, de referencia n/s , con las fuentes radiactivas encapsuladas siguientes: .....

| Radionúclido | kBq-11.04.1978 |
|--------------|----------------|
|              |                |
|              |                |
|              |                |
|              |                |

| Radionúclido | kBq-11.04.1978 |
|--------------|----------------|
|              |                |
|              |                |
|              |                |
|              |                |

- ## 1.2 - Laboratorio para medir muestras marcadas

- USO PÚBLICO

### Equipo de fluorescencia de rayos X

- En un armario con llave del laboratorio se encontraba un equipo portátil de fluorescencia de rayos X de la marca \_\_\_\_\_, modelo \_\_\_\_\_ y n/s \_\_\_\_\_ con unas características máximas de funcionamiento de 50 kV, 0,2 mA y 10 W. \_\_\_\_\_
- Disponen de un procedimiento de uso del equipo (DOC/018, ed. 7 del 29.11.2022) así como de un registro de uso. \_\_\_\_\_
- El equipo se opera de manera remota, desde el ordenador de control, a través de un cable de 5 m. Dispone de baliza luminosa, señal acústica y bloqueo automático al no detectar cuentas retrodispersadas. \_\_\_\_\_
- Normalmente el equipo se desplaza para realizar medidas en campo. Cuando el equipo se utiliza en el laboratorio, la posición habitual es con la consola del equipo tras la pared de separación con la zona de operación. \_\_\_\_\_
- En los desplazamientos del equipo también se dispone de un detector de radiación de la marca \_\_\_\_\_, modelo \_\_\_\_\_ n/s \_\_\_\_\_, calibrado en origen el 25.04.2022, y verificado por la UTPR el 07.07.2025; el equipo detector estaba cedido por la UTPR. \_\_\_\_\_
- Disponen de un procedimiento de verificación de los sistemas de seguridad del equipo de rayos X (DOC/016, ed. 5 del 22.01.2024), que incluye la medida de los niveles de radiación. Disponían del certificado de la revisión, niveles de radiación y asistencia del equipo realizado por la UTPR el 25.11.2024. \_\_\_\_\_

### **1.3 - Laboratorio para medir muestras ambientales**

- Disponían de los contadores de centelleo líquido siguientes: \_\_\_\_\_
  - o Uno de la firma \_\_\_\_\_, modelo \_\_\_\_\_, con una fuente radiactiva encapsulada de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ kBq, el 2.03.1988, s/n \_\_\_\_\_, con una etiqueta identificativa en la que constaba: Radionúclido \_\_\_\_\_, Actividad \_\_\_\_\_ kBq, Data 02/03/1988, N/S. Disponían de su certificado en origen. \_\_\_\_\_
  - o Uno de la firma \_\_\_\_\_ modelo \_\_\_\_\_, con una fuente radiactiva encapsulada de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ kBq, el 28.05.1986, con una etiqueta identificativa en la que constaba: Radionúclido \_\_\_\_\_, Actividad \_\_\_\_\_ kBq, Data 28/05/1986, N/S. No disponían de su certificado en origen por su antigüedad. \_\_\_\_\_
  - o Uno de la firma \_\_\_\_\_ modelo \_\_\_\_\_, con una fuente radiactiva encapsulada de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ kBq, con una etiqueta identificativa en la que constaba: Radionúclido \_\_\_\_\_, Actividad \_\_\_\_\_ kBq, Data 26/10/1994, N/S \_\_\_\_\_. Disponían de su certificado en origen. \_\_\_\_\_

- Uno de la firma \_\_\_\_\_, con una fuente radiactiva encapsulada de \_\_\_\_\_ de kBq de actividad en fecha de referencia 30.08.2022 y n/s \_\_\_\_\_. Disponían de su certificado en origen. \_\_\_\_\_
- Tenían diversas soluciones radiactivas exentas utilizadas como patrones de verificación, de \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ de las firmas \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_

#### **1.4 - Laboratorio de medida para datación por radiocarbono**

- En su interior estaban los detectores de centelleo líquido siguientes: \_\_\_\_\_
  - Uno de la firma \_\_\_\_\_ modelo \_\_\_\_\_, con una fuente radiactiva encapsulada de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ kBq. En una etiqueta identificativa se leía: Radionúclido \_\_\_\_\_, Activitat \_\_\_\_\_ kBq, Data —, N/S—. No disponían de su certificado en origen por su antigüedad. \_\_\_\_\_
  - Uno de la firma \_\_\_\_\_ modelo \_\_\_\_\_ con una fuente radiactiva encapsulada de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ kBq. En una etiqueta identificativa se leía: Radionúclido \_\_\_\_\_, Activitat \_\_\_\_\_ kBq, Data 06/03/1991, N/S —. No disponían de su certificado en origen por su antigüedad. \_\_\_\_\_
- Disponían diversas soluciones radiactivas utilizadas como patrones de verificación con \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ exentas. \_\_\_\_\_

#### **1.5 - Laboratorio de muestras ambientales (laboratorio radioquímico)**

- Disponían de una vitrina de extracción de gases, de la firma \_\_\_\_\_, con ventilación forzada con salida al exterior; y una vitrina de manipulación de la firma \_\_\_\_\_ con ventilación forzada sin salida al exterior. \_\_\_\_\_
- Disponían de un equipo fijo para detectar y medir los niveles de radiación de la firma \_\_\_\_\_, modelo \_\_\_\_\_, n/s \_\_\_\_\_, con una sonda \_\_\_\_\_, calibrado por \_\_\_\_\_ el 3.12.2019 y verificado por la UTPR \_\_\_\_\_ el 07.07.2025. —

#### **1.6 - Almacén de muestras ambientales**

- En dicho almacén, con una zona aneja en forma de laberinto, se guardan diferentes muestras ambientales para análisis. \_\_\_\_\_

#### **1.7 - Almacén centralizado de residuos radiactivos**

- El almacén estaba subdividido en 3 zonas: \_\_\_\_\_
  - Primera zona con piletas con toma de agua para poder desclasificar los residuos líquidos. \_\_\_\_\_

- Segunda zona con 4 recintos plomados para almacenar residuos, con diversos recipientes con residuos sólidos y líquidos, todos identificados a la espera de ser gestionados. -----
- Tercera zona con 1 recinto plomado para almacenar residuos. En el momento de la inspección estaba vacío.-----
- Estaba disponible el protocolo de gestión de los residuos radiactivos generados en la instalación DOC/001, ed. 8 del 10.04.2025.-----
- Estaba disponible un registro de las entradas de residuos radiactivos al almacén con la fecha, el isótopo, el tipo de residuo, el volumen, la ubicación, el usuario y el nº de identificador de la UTPR.-----
- La UTPR dispone del registro escrito ("Full de gestión de residuos IR-7") de la desclasificación final de los residuos radiactivos sólidos y líquidos. La última desclasificación de residuos sólidos por vía convencional fue el 29.07.2025, y la última retirada de residuos líquidos por vía convencional fue el 29.07.2025. -----
- La última retirada de residuos radiactivos por parte de                      fue el 04.02.2025. Retiraron tres recipientes de plástico con residuos líquidos. Estaba disponible el albarán de retirada de                      .-----

## 2. FACULTAD DE FÍSICA

- La instalación consta de una única dependencia, que es el Laboratorio de prácticas de física moderna, en la planta 4ª.-----
- El laboratorio dispone de un conjunto de fuentes radiactivas que se almacenan en un armario                      , señalizado. Anualmente revisan el inventario de todas las fuentes. Se adjunta en el Anexo II la última revisión, de fecha 16.12.2024.-----
- Dentro del armario había una caja fuerte, donde se almacenaban las fuentes no usadas habitualmente.-----
- Estaban disponibles dos generadores de                      , uno de                      kBq de                      en enero de 1991 del que no disponían de certificado en origen por su antigüedad; y el otro de                      kBq de                      , el 19.10.1995, que disponía de certificado en origen.-----
- Estaban disponibles los certificados de actividad y hermeticidad en origen, excepto de las fuentes más antiguas.-----
- Estaba disponible un registro de movimiento de fuentes entre las diferentes dependencias de la instalación IRA-0007 de la UB. El último registro es de fecha 12.12.2023 (salida) y 13.12.2023 (retorno).-----

- Estaban disponibles los documentos de transferencia de las fuentes radiactivas encapsuladas de \_\_\_\_\_ n/s: \_\_\_\_\_, en fecha 2004, de \_\_\_\_\_ (IRA- \_\_\_\_\_, actualmente clausurada) a la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona (IRA-0007).-----
- La UTPR \_\_\_\_\_ controla mensualmente los niveles de radiación y verificación de la instalación de la Facultad de Física; el último es del 04.09.2025. Estaban disponibles los correspondientes registros. -----
- En el laboratorio había un equipo de espectroscopía Mössbauer sin las fuentes radiactivas encapsuladas de \_\_\_\_\_ (guardadas en el armario) y actualmente fuera de servicio. -----
- Estaba disponible, junto dicho equipo, un equipo fijo en continuo para detectar y medir los niveles de radiación, con alarma acústica de la firma \_\_\_\_\_, Modelo \_\_\_\_\_, n/s de serie \_\_\_\_\_, calibrado por \_\_\_\_\_ el 04.04.2019 y verificado por la UTPR \_\_\_\_\_ el 07.07.2025. -----

### 3. CENTRES CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS DE LA UB (CCITUB)

- La instalación consta de un Laboratorio de difracción de rayos X, situado en la planta baja. -----
- Actualmente los equipos radiactivos que disponen en esta instalación poseen aprobación de tipo.-----
- Se indicó a la Inspección que solicitarían la baja de esta dependencia.-----

### 4. FACULTAD DE GEOLOGÍA

- La instalación consta de las dependencias siguientes, ubicadas en la planta sótano - 1:-----
  - o Laboratorio XRF. -----
  - o Laboratorio MSCL. -----
  - o Sala del microTAC. -----
- La UTPR \_\_\_\_\_ controla anualmente los niveles de radiación y las seguridades de los equipos instalados en la facultad de geología. El último control es del 15.07.2025, excepto el equipo microTAC, que se encontraba averiado.-----

#### 4.1 - Laboratorio XRF (S29)

- Se encontraba instalado un equipo de fluorescencia de rayos X tipo cabina \_\_\_\_\_, modelo \_\_\_\_\_, que alojaba un tubo de rayos X de la firma \_\_\_\_\_ de 50 kV y 2 mA de tensión e intensidad máximas. Sobre la consola se

leía: Manufacturers - Electronic Technique,  
- X-Ray Technology; Model No , Order nr , Serial  
Nr , Production Date 03-01-2009, CE.-----

- En el momento de la inspección el equipo se encontraba en funcionamiento. Se observó que las señales luminosas funcionaban correctamente. Se midieron niveles de tasas de dosis equivalente en los alrededores del equipo. Se comprobó también el correcto funcionamiento del enclavamiento de la puerta de la cabina.-----
- Indicaron que los tubos de RX averiados los tenían guardados en la instalación. -----
- Estaba disponible un detector de radiación de la firma ,  
, n/s , con una sonda n/s , calibrado por  
el 30.03.2023 y verificado por la UTPR el 07.07.2025.-----

#### 4.2 - Laboratorio MSCL (S30)

- Se encontraba instalado un equipo multisensor de la firma , modelo .  
Disponía de un sensor para la medida de la densidad que aloja una fuente encapsulada de de MBq de actividad nominal en fecha 22.08.2014 y nº serie . Sobre el contenedor de la fuente, señalizado como radiactivo, se leía: Radioactive; S/N ; , MBq, 20 Augst 2014. -----
- Estaba disponible el certificado en origen de la fuente radiactiva.-----
- .-----

#### 4.3 - La sala del microTAC

- Se encontraba instalado un equipo radiactivo de tomografía computarizada, de la firma , modelo , n/s , con unas características máximas de funcionamiento de 180 kV y 300 W. En las etiquetas identificativas se leía: CE; ; YEAR OF MANUFACTURING: 2014; SERIAL NUMBER: .-----
- Según consta en el diario, en fecha 15.05.2025 hubo una pérdida de vacío y el equipo quedó fuera de uso.-----
- Según se manifestó, el equipo fue reparado el 18.09.2025, el día anterior a la inspección, con medios propios y con asistencia telemática por parte de la firma , actualmente la empresa de asistencia técnica del equipo.-----
- Estaba previsto que la UTPR realizara el control anual de los niveles de radiación y seguridades del equipo el 23.09.2025.-----

- Puesto el equipo en funcionamiento, con unas condiciones de irradiación 160 kV y 150 W, se midieron niveles de dosis en los alrededores del equipo. \_\_\_\_\_
- Se comprobó el correcto funcionamiento de los siguientes enclavamientos: la señal luminosa tipo semáforo y el enclavamiento que impedía la irradiación con la puerta abierta. \_\_\_\_\_

## 5 - FACULTAD DE BELLAS ARTES

- La instalación consta de una dependencia en la planta 1ª: Dependencia en la Secció de Restauració del Departament de Pintura (actualmente Departament d'Arts i Conservació-Restauració). \_\_\_\_\_
- En una dependencia denominada sala de rayos X en la planta primera se encontraba un equipo móvil de rayos X con la referencia de Patrimonio de la UB número \_\_\_\_\_, con un generador número \_\_\_\_\_, con un tubo de rayos X número \_\_\_\_\_, con unas características máximas de funcionamiento de 80 kV y 25 mA, para la realización de grafía. \_\_\_\_\_
- El equipo disponía de un disparador con un cable de 10 metros de longitud, para poder efectuar disparos a distancia. \_\_\_\_\_
- Cuando el equipo no se utilizaba, el disparador se desconectaba del equipo y se guardaba en un armario, \_\_\_\_\_. La llave estaba custodiada por la supervisora responsable de la instalación. \_\_\_\_\_
- Para realizar los disparos, la supervisora se sitúa detrás de una de las puertas de acceso a la dependencia, a unos 10 metros del haz de radiación. \_\_\_\_\_
- Actualmente el equipo no se utiliza en condiciones máximas. La UTPR \_\_\_\_\_ mide los niveles de radiación con unas condiciones normales de trabajo de 50 kV y 5 mA.---
- La UTPR \_\_\_\_\_ controla los niveles de radiación y las seguridades del equipo anualmente; el último es del 16.10.2024. Estaba disponible el informe emitido por la UTPR. \_\_\_\_\_
- La asistencia técnica es proporcionada por la empresa \_\_\_\_\_  
La última intervención es de fecha 30.05.2018. \_\_\_\_\_
- Según constaba en el diario de operación, en el 2025 se habían realizado 2 placas radiográficas hasta el día de la inspección. \_\_\_\_\_

## 6 - GENERAL

- Estaba disponible el programa para verificar y calibrar los equipos de detección y medida de los niveles de radiación y de contaminación (DOC/005, ed. 8 del 22.10.2024).-----
- Disponían de los certificados de calibración de los equipos de detección y medida de los niveles de radiación y de contaminación y los certificados de verificación emitidos por la UTPR.-----
- La UTPR                      efectuó las pruebas de hermeticidad a las fuentes radiactivas encapsuladas siguientes: -----

| Isótopo | Actividad | Fecha    | Referencia | Fecha hermeticidad |                             |
|---------|-----------|----------|------------|--------------------|-----------------------------|
|         | kBq       | 13.05.93 |            | 15.10.2024         | De Fís. M.<br>cedida a UTPR |
|         | MBq       | 22.08.14 |            | 15.07.2025         | De Geología                 |

- Estaban disponibles los correspondientes certificados. -----
- Estaba disponible un registro escrito con las entradas de material radiactivo, encapsulado y no encapsulado. La última entrada se produjo el 11.06.2025, un patrón con varios radionucleidos proveniente .-----
- Los suministradores habituales de material radiactivo son  
-----
- Se adjunta como Anexo III el listado del personal usuario de la instalación, en el que consta: la función laboral en la instalación radiactiva, si disponen de licencia y tipo, las fechas de alta y baja, y la fecha de la última formación. -----
- Estaban disponibles 22 licencias de supervisor y 1 licencias de operador, todas ellas en vigor.-----
- Estaban disponibles, a cargo del                      , 29 dosímetros personales de termoluminiscencia para el control dosimétrico de una parte de los trabajadores expuestos de la instalación, 1 de suplente y 2 de control de área (uno en el laboratorio adyacente a sala de los difractómetros con 1 equipo de fluorescencia de rayos X homologado, y el otro en el laboratorio de prácticas de Física Moderna). Se entregó a la inspección los informes dosimétricos mensuales de agosto de 2025.-----
- Estaban disponibles el registro de la utilización del dosímetro de suplente y los historiales dosimétricos individualizados de los trabajadores expuestos. -----

- El supervisor \_\_\_\_\_ tiene su licencia compartida con la instalación radioactiva de \_\_\_\_\_ y no ha iniciado trabajos en la IRA- \_\_\_\_\_.
- Los trabajadores expuestos que no disponen de dosímetro personal, por trabajar únicamente con \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ o por trabajar en zonas con control dosimétrico de área, se les realiza la asignación de dosis según el procedimiento de estimación de dosis vigente de la instalación (DOC/009, ed. 7 del 26.05.2025). En el informe anual consta la asignación de dosis anual de dichos trabajadores. \_\_\_\_\_
- Estaban disponibles 5 diarios de operación de la instalación radiactiva, uno para cada grupo de trabajo (Facultad de Química, Facultad de Física, CCITUB, Geología y Bellas Artes). \_\_\_\_\_
- Disponían de normas de actuación en funcionamiento normal y en caso de emergencia en diversas ubicaciones de la instalación. \_\_\_\_\_
- La UTPR \_\_\_\_\_ había impartido un curso de formación no presencial mediante el campus virtual de la UB a todo el personal con licencia, a todo el personal con dosímetro personal, y resto de personal de la instalación, que finalizó el 01.12.2024. También realizan una formación inicial al personal de nueva incorporación. El programa y los registros de asistencia estaban disponibles en el campus virtual. Estaban disponibles los registros de las formaciones iniciales a los nuevos trabajadores. \_\_\_\_\_
- Estaba disponible el procedimiento de recepción de material radiactivo según la IS 34 (DOC/004, ed. 6 del 14.09.2023). \_\_\_\_\_
- La instalación dispone de medios para extinguir incendios. \_\_\_\_\_

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes; el Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, así como la autorización referida, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta firmada electrónicamente.

---

**TRÁMITE.-** En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, se invita a un representante autorizado de Universitat de Barcelona para que en el plazo que establece el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, manifieste con su firma su conformidad con el contenido del acta, o hacer constar las manifestaciones que estime pertinentes.

A tal efecto se deberá firmar el documento de trámite adjunto y que debe incluir la referencia del expediente que figura en el cabecero de esta acta de inspección.







## Tràmit a l'acta d'inspecció *Trámite al acta de inspección*

Titular de la instal·lació / *Titular de la instalación*

Referència de l'acta d'inspecció / *Referencia del acta de inspección*

CSN-GC/AIN/ 49/IRA/0007/2025

Selecioneu una de les dues opcions / *Seleccionar una de las dos opciones:*

- ☐ Dono el meu vistiplau al contingut de l'acta / *Doy mi conformidad al contenido del acta*
- ☒ Presento al·legacions o esmenes al contingut de l'acta / *Presento alegaciones o reparos al contenido del acta*

### Documentació / *Documentación*

- ☐ Adjunto documentació complementària (afegiu-la en un zip a aquest document de tràmit en un sol fitxer comprimit)  
*Adjunto documentación complementaria (añadirla en un zip junto a este documento de trámite en un solo fichero comprimido)*

### Signatures / *Firmas*

Signatura del representant legal del titular o persona que hagi presenciat la inspecció en el seu nom (màxim de 3 signatures):  
*Firma del representante legal del titular o persona que haya presenciado la inspección en su nombre (máximo de 3 firmas):*



CSN-GC/DAIN/49/IRA/7/2025

**Diligencia**

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de la inspección CSN-GC/AIN/49/IRA/7/2025, realizada el 19/09/2025 en Barcelona, a la instalación radiactiva Universitat de Barcelona, el/la inspector/a que la suscribe declara,

Se acepta el comentario que corrige un error de transcripción