

Información sobre la central nuclear Vandellós II (Tarragona) – Pendiente de clasificación INES

12 de julio de 2026

El titular de la central nuclear Vandellós II (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la parada no programada del reactor. Este suceso no ha tenido impacto alguno en la seguridad de los trabajadores, ni en los miembros del público, y tampoco ha supuesto ninguna liberación de actividad al medio ambiente.

A las 16:01 horas de ayer, 11 de julio, mientras la planta operaba al 100 % de potencia, se detectó una anomalía en una de las válvulas de aislamiento de vapor principal de uno de sus generadores. La anomalía generaba el cierre de la válvula por lo que el equipo de operación, siguiendo los procedimientos establecidos, ejecutó la parada manual del reactor y su desconexión de la red eléctrica.

El titular va a llevar la planta a las condiciones requeridas para intervenir en el componente afectado. Todos los sistemas de seguridad de la instalación han funcionado correctamente y según diseño.

Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la [Instrucción del Consejo IS-10](#). El Consejo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso que está pendiente de su clasificación en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).

Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE CUATRO HORAS (ISN 4H)	
INSTALACIÓN	Central nuclear Vandellós II (Tarragona)
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	11/07/2026 16:01 horas
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	A las 16:01 horas del 11/07/2026, mientras la planta operaba al 100% de su potencia, se detectó una presurización en la cámara superior de la válvula de aislamiento de vapor principal (HV-AB26A), lo que activó sus señales de final de carrera en posición de cierre. Ante esta situación, y en estricto cumplimiento de los procedimientos de operación, se ejecutó la parada manual del reactor y se procedió a la desconexión de la planta de la red eléctrica.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	La válvula se encuentra 100%, no llegando a cerrar en ningún momento. La planta está en Modo 3 al 0% de potencia, y en curso las instrucciones de los Procedimientos Generales de Operación para llevar la lanta a las condiciones operativas necesarias para intervenir en la válvula HV-AB26A.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Llevar la planta a la condición operativa necesaria para realizar la intervención en la válvula HV-AB26A.
SITUACIÓN ACTUAL	Tras la parada manual del reactor y su desconexión de la red eléctrica, la planta se encuentra actualmente estable en Modo 3 (Espera Caliente) al 0% de potencia.Están en curso las tareas para identificar la causa exacta de la parada automática.
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, revisión 2, de 7 de septiembre de 2023, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente nota de prensa, a la mayor brevedad posible.