Trámite Simplificado

4/11/15

INSTALACIONES RADIACTIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
123	CLAUSURA DE OFICIO	Nombre: INTEGRAL INTERFACE, SL Localidad: GUARNIZO (Cantabria) IRA-2272 Referencia informe técnico: CSN/IEV/CL-1/IRA-2272/15 Fecha Solicitud: N/A	Se propone al ejecutivo de Cantabria la clausura de oficio de la IRA	N/A	Por resolución del 17-12-14 del Gobierno de Cantabria, a propuesta del CSN, se ordenó la incautación de todos los gammágrafos para su gestión como residuos, ya que el titular los tenía en situación de abandono. El 24-03-15 se produjo la incautación en presencia de la Inspección del CSN. En consecuencia, se propone la clausura de oficio de la IRA.

Trámite Simplificado

4/11/15

INSTALACIONES RADIACTIVAS (ENCOMIENDAS)

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT – HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON Localidad: Barcelona IRA-0081 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-14/IRA-0081/2015 Fecha Solicitud: 29-05-2015	Autorización de modificación para: - Adquisición de un equipo SPECT-TC - Reordenación de dependencias.	- La especificación 14ª requiere la comunicación al SCAR/CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	El hospital posee un Servicio de Protección Radiológica (SPR) propio. Evaluada por SCAR
AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA Localidad: Bellaterra (Vallès Occidental), Barcelona IRA-1729 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-13/IRA-1729/2015 Fecha Solicitud: 01-08-2014	Autorización de modificación para: - Unificación de las instalaciones radiactivas de la UAB : inclusión de las dependencias y actividades de las IRAs 1235, 1402 y 1741 en la IRA 1729. - Rebajar la actividad total autorizada de material radiactivo. - Actualizar los espacios que pertenecen a la instalación radiactiva. - Dar de baja 2 equipos difractómetros de rayos X. - Actualizar los nombres de las dependencias.		La UAB tiene una UTPR propia. No es preceptiva la inspección previa a la puesta en marcha de la modificación ya que es sólo una unificación de las instalaciones radiactivas ya existentes y otros cambios menores (las condiciones especiales ya constaban en las autorizaciones existentes) Evaluada por SCAR