CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Nota informativa

Información sobre la central nuclear Almaraz I (Cáceres) – INES 0

5 de noviembre de 2026

El titular de la Central Nuclear Almaraz (Cáceres) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la parada automática del reactor de la unidad I mientras la planta operaba a plena potencia. La parada del reactor ha venido provocada por la parada de la turbina principal originada, a su vez, por la actuación de una protección del alternador. El suceso no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, de las personas ni en el medio ambiente

La causa del suceso ha sido la actuación de una protección eléctrica del transformador principal que en estos momentos está en investigación. Los sistemas de seguridad han actuado según está previsto en el diseño de la instalación, y la planta se encuentra en parada de forma segura.

El titular de la central está llevando a cabo las verificaciones necesarias para confirmar el estado correcto de los equipos implicados.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES). Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la Instrucción del Consejo IS-10. El Consejo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.



*Consulta aquí el glosario de términos técnicos

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Consejo de Seguridad Nuclear
C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 Madrid (España)
Teléfono: +34 91 346 02 00
www.csn.es
prensa@csn.es

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE CUATRO HORAS (ISN 4H)	
INSTALACIÓN	Central nuclear Almaraz I (Cáceres)
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	05/11/2026 13:30 horas
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	A las 10:29 h, con la Unidad 1 funcionando de manera estable al 100% de potencia, se produce la parada automática de la unidad por actuación de las protecciones de la turbina con origen en el relé 86-1/G1 del generador principal, debido a la actuación del relé de protección diferencial del transformador principal.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	Tras la parada del reactor, los sistemas de control y protección han actuado correctamente, de acuerdo a su diseño y se ha llevado a la instalación, de forma controlada, al modo de operación 3 (disponible caliente).
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Se está llevando a cabo la investigación de las causas que han originado la parada automática de la unidad.
SITUACIÓN ACTUAL	Actualmente la unidad se encuentra con el reactor subcrítico en disponible caliente (Modo3).
ACTUACIÓN DEL CSN	En estudio y pendiente de clasificación en la escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos (INES).

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, revisión 2, de 7 de septiembre de 2023, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente nota de prensa, a la mayor brevedad posible.