PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 21-05-2014

Trámite Simplificado

INSTALACIONES RADIACTIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	Nombre: Instituto de Formación Científica y Tecnológica, S.A. (INFOCITEC, S.A.) Localidad: MADRID IRA/1510 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-7/IRA-1510/14 Fecha Solicitud: 14/03/2014	Autorización para las siguientes modificaciones: - Cambio de titularidad a favor de Instituto de Formación Científica y Tecnológica, S.L. (INFOCITEC, S.L.), antes Formación Científica y Tecnológica, S.A. (INFOCITEC, S.A.). - Dos nuevas fuentes radiactivas encapsuladas pertenecientes a dos irradiadores de dosímetros.		El cambio de titularidad se documenta con las Escrituras correspondientes a la fusión de las empresas FIDOTEC S.L. e INFOCITEC S.A. La IRA resultante pasa a llamarse INFOCITEC S.L.
MODIFICACION	Nombre: Clínica Universidad de Navarra Localidad: PAMPLONA (Navarra) IRA/0720 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-20/IRA-0720/2014 Fecha Solicitud: 5/03/2014	Autorización para las siguientes modificaciones: - Aumento de la actividad de un isótopo - Dos nuevos isótopos - Modificar la actividad de una "Sala para pacientes", donde estos esperarán con el radiofármaco incorporado hasta la adquisición de imágenes radiodiagnósticas. - Cierre del "Laboratorio de RIA" - Incluir una nueva "Área del quirófano experimental"	La especificación 11ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento de la nueva "Área del quirófano, para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	La "Sala para pacientes" ya era de preparación de PET, por lo que no hay mayor cambio que el cambio de uso y de nombre. El "Laboratorio de RIA" se cierra porque llevaba sin uso radiactivo desde 1997. El "Área del quirófano experimental" es nueva, se va a experimentar con material radiactivo en animales y tiene que estar plomada.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION	Nombre: Equitec Equilibrado y Diagnóstico, S. L. Localidad: GAVÁ (Barcelona) OAR/0093 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/OAR-0093/14 Fecha Solicitud: 5/02/2014	Solicita autorización para comercialización y asistencia técnica de: - Equipo Difractómetro de rayos X, fabricado por Stresstech Oy (Finlandia), de la marca Stresstech.		La asistencia técnica será prestada por Equitec con personal de la casa fabricante Stresstech Oy, según contrato presentado en la solicitud. Estos equipos se utilizan para análisis de fatiga y contenido retenido de austenita en materiales.

LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIACTIVAS PAÍS VASCO

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR FECHA ENTRADA SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
MODIFICACION	ULMA FORJA, S.COOP. OÑATI (GIPUZKOA) IRA-3115 Fecha de Solicitud: 02/05/2014 CSN-PV/IEV/MO-01/IRA-3115/14	Instalación industrial destinada al análisis instrumental de materiales metálicos mediante espectrometría por fluorescencia de rayos X. Solicitan autorización expresa por: • **Alta** de un espectrómetro portátil por fluorescencia de rayos X, marca NITON, modelo XL2.	- En la instalación no existen deficiencias por resolver. - Considerando que se trata de una modificación por incorporación de un equipo idéntico a otro equipo de espectrometría existente ya autorizado, no se considera necesario inspección previa a la Puesta en Marcha de la modificación. - Se comprobará la modificación introducida en la próxima inspección de control.

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR FECHA ENTRADA SOLICITUD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
MODIFICACION CSN-PV/IEV/MO-06/IRA-2637/14	T.T.I. TUBACEX TUBOS INOXIDABLES, S.A IRA-2637 LLODIO (ARABA/ÁLAVA) Fecha de Solicitud: 25/04/2014	Instalación destinada a la utilización de equipos de rayos X para la determinación del contenido en cromo y niquen en tubos, con fines de control de procesos industriales. Solicitan autorización de modificación por adquisición de: • Dos espectrómetros portátiles por fluorescencia de rayos X, marca OXFORD INSTRUMENTS, modelo XMET 7000.	- La instalación radiactiva no presenta deficiencias por resolver. - Considerando que se trata de una modificación por incorporación de dos equipos similares a los existentes, no se considera necesario inspección previa a la Puesta en Marcha. - Se actualizan las especificaciones técnicas de seguridad y protección radiológica para adaptarlas a la IS-28 del CSN y recoger las modificaciones por aceptación expresa MA-1 y MA-2. - Se comprobará la modificación introducida en la próxima inspección de control.

LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIACTIVAS DE CATALUÑA

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACION CSN-GC/IIEV/MO-3/IRA-2649/2014	Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), Girona, (Gironès) Fecha de solicitud: 4.02.2014	Instalación destinada al diagnóstico mediante el uso de radioisótopos no encapsulados, y a la terapia ambulatoria. - Solicitan la incorporación de dos radisótopos nuevos.	▪ No es perceptiva la inspección previa a la puesta en marcha de la modificación. ▪ Se autoriza la evacuación de efluentes radiactivos de la instalación, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, con los requisitos que se recogen en la especificación II.A.4 de la citada Instrucción IS-28. ▪ El personal que manipule material radiactivo utilizará dosímetros de extremidades para estimar la dosis en las manos. ▪ Los recubrimientos de las paredes y suelos de las áreas de trabajo donde se manipule material no encapsulado, serán fácilmente descontaminables.	▪ El Hospital Universitari Josep Trueta cuenta con un Servicio de Protección Radiológica. ▪ La solicitud de modificación no implica cambios en las actividades a desarrollar, ni en el material radiactivo actualmente autorizado. ▪ Los residuos del Isótopo asociados al uso de dicloruro de radio se gestionarán a través de ENRESA. ▪ El personal con licencia de la Unitad de Medicina Nuclear, junto con el SPR del hospital realizarán la vigilancia radiológica de la instalación.

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
CSN-GC/IIEV/MO-5/IRA/2446/2014 (M0-05/2014)	Gammagrafía Corachán SA (IRA-2446) de Barcelona (Barcelonès), provincia de Barcelona. Fecha de la solicitud: 27.02.2014	Instalación destinada a medicina nuclear. Solicitan: Modificar dependencias	– No se considera necesaria una inspección previa. – El personal de la instalación con licencia es el responsable de la protección radiológica.

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACION CSN-GC/IIEV/PM-1/OAR-0082/2014 Fecha de solicitud: 14.01.2013	COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ SA de Barcelona. OAR-0082 Fecha de solicitud: 14.01.2013	Instalación dedicada a la comercialización de rayos X para radiografía industrial. Solicitan autorización para comercializar equipos de rayos X de la firma Industrial Control Machines SA (ICM) de Bélgica, de los modelos: - Panoramics Units Site X - Panoramics Units Site XS - CP120B - CP160B	El titular no realizará el mantenimiento de los equipos (que remitirán a ICM en Bélgica para el mantenimiento o reparaciones), por lo que: - no se requiere detector ni control dosimétrico para sus trabajadores - no se incluyen especificaciones relativas a la formación del personal, ya que ningún caso manipularán los equipos Cond. 11: - emisión de un certificado tras cualquier operación de asistencia técnica Cond.12: - deberán disponer de un registro de las asistencias técnicas realizadas por el fabricante	Los equipos no requieren pruebas de aceptación in situ, ya que ICM realiza las comprobaciones antes de su envío. En caso de mantenimiento preventivo o correctivo, los equipos serán enviados a ICM en Bélgica. Adjuntan un escrito de ICM confirmando que los equipos serán suministrados, se realizará su mantenimiento y reparaciones en Bélgica.