

ISN 24H

Información sobre central nuclear de Cofrentes (Valencia) – INES 0 (Provisional)

3 de enero de 2016

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha comunicado, siguiendo el procedimiento reglamentario, que ayer por la mañana, mientras efectuaba un cambio programado de equipos, se alcanzó una disminución en el valor de depresión de la contención secundaria (denominado anillo de blindaje) inferior a la requerida en las Especificaciones Técnicas Funcionamiento (ETF).

Esta situación se produjo por la actuación de una protección eléctrica durante el funcionamiento de un ventilador, que a su vez provocó la consiguiente bajada del valor de depresión del anillo de blindaje.

Posteriormente, el titular recuperó los niveles establecidos en las ETF y sustituyó la mencionada protección eléctrica.

El suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medioambiente.