

ISN 24H

Información sobre central nuclear Ascó I (Tarragona) – INES 0

23 de diciembre de 2016

El titular de la central nuclear de Ascó I ha informado al CSN, siguiendo los procedimientos reglamentarios, que el día 21/12/2016, durante un control de verificación de fuentes radiactivas selladas, se detectó que no se había realizado la prueba de estanqueidad semestral en una de ellas que se encuentra actualmente en uso. Esto supone un incumplimiento de un requisito de vigilancia de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF).

De forma inmediata, el titular ha realizado la prueba de estanqueidad, con resultado satisfactorio. Al objeto de verificar el estado de todas las fuentes radiactivas, empleadas para la calibración de equipos de medida de radiación, existe la obligación de realizar las correspondientes pruebas de hermeticidad, requeridas en las ETF.

El suceso no ha supuesto incidencia alguna ni para las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente.