

ISN 24H

Información sobre central nuclear Cofrentes (Valencia) – INES 0

09 de agosto de 2018

El titular de la central nuclear Cofrentes ha comunicado al CSN que en la tarde de ayer, debido a una fuerte tormenta en la zona, se produjeron alteraciones en la tensión de una de las líneas eléctricas externas relacionadas con la central, que provocaron el arranque de uno de sus generadores diésel.

Asimismo, y también ocasionada por la tormenta, se produjo la inoperabilidad de dos monitores de radiación gamma de una chimenea que el titular está procediendo a recuperar.

Por otro lado, la tormenta ocasionó entradas de agua en diversas zonas que en ningún caso afectaron a elementos o componentes de seguridad.

El suceso no ha tenido repercusión en las personas ni en el medioambiente.