

## ISN 24H

### Información sobre central nuclear Ascó II (Tarragona) – INES 0

**15 de marzo de 2018** \_\_\_\_\_

El titular de la central nuclear de Ascó II (Tarragona) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que durante la descarga de efluentes líquidos procedente del tanque complementario de vigilancia de drenajes de suelos, se ha producido la actuación del monitor de efluentes líquidos TR-2109, que ha provocado el aislamiento automático de la línea de descarga, como prevé su diseño.

Tras comprobar la actuación correcta de dicho sistema, el titular ha realizado la limpieza del monitor y de la línea de descarga de efluentes líquidos.

El suceso no ha tenido ninguna incidencia para las personas, la instalación o el medio ambiente.