

ISN 24H

Información sobre central nuclear Vandellós II (Tarragona) – INES 0

30 de agosto de 2019

El titular de la central nuclear Vandellós II (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que durante las maniobras realizadas tras sincronizar la central a la red eléctrica, la temperatura media en los lazos del sistema de refrigerante del reactor alcanzó un valor inferior al establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF).

Tras normalizar los parámetros de la planta, en un plazo inferior a 15 minutos, el titular ha continuado con las maniobras del programa de subida de carga.

El suceso no ha tenido impacto en las personas ni en el medioambiente.