

ISN 24H

Información sobre central nuclear de Cofrentes (Valencia) – INES

0

27 de enero de 2020

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento establecido, que en la mañana del 25 de enero, con la planta operando en condiciones nominales, se produjo la pérdida de depresión en el anillo de blindaje, alcanzándose valores inferiores a los recogidos en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.

Esta pérdida de depresión se produjo durante la ejecución del cambio periódico programado del ventilador en servicio del Sistema de Evacuación de Gases Radiactivos por el ventilador de reserva, debido a un problema en el acoplamiento de este último.

El titular comprobó que no se produjeron transitorios de presión en otros edificios y realizó la revisión del ventilador de reserva para identificar la causa de su fallo, planificando su posterior intervención.

El suceso no ha tenido impacto ni en los trabajadores, ni en el público ni el medio ambiente.