

ISN 24H

Información sobre la central nuclear Cofrentes (Valencia)

6 de julio de 2021

El titular de la central nuclear Cofrentes (Valencia) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento establecido, que durante las maniobras programadas para dejar fuera de servicio el tren B del sistema de reserva de tratamiento de gases (P38), se ha producido una pérdida de depresión en el anillo de blindaje, alcanzándose valores inferiores a los mínimos estipulados en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM).

Tras adoptar inmediatamente las acciones necesarias, los citados valores quedaron normalizados y, de acuerdo a lo programado, el titular continuó con las labores de mantenimiento planificadas sobre el tren B del sistema P38.

El suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente.

Con la información disponible hasta el momento, el incidente se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).