

Información sobre la instalación APPLUS NORCONTROL, S.L.U. (Sada, La Coruña) - INES 1

15 de enero de 2015

El 13/01/15, durante los trabajos con un equipo de gammagrafía industrial con una fuente de Iridio-192, un operador detectó por la alarma óptica de su Dosímetro de Lectura Directa (DLD) que estaba recibiendo radiación. Inmediatamente accionó el telemando para devolver la fuente a su posición de blindaje.

En el incidente notificado al CSN, el trabajador no había comprobado previamente si dicha fuente se encontraba en posición de seguridad (dentro del blindaje equipo), que posteriormente ha sido revisado por la empresa.

El suceso se ha clasificado con el nivel 1 de la Escala Internacional de Sucesos (INES) nucleares y radiológicos puesto que, pese a que las dosis recibidas están por debajo de los límites reglamentarios, se han incumplido las normas de utilización correcta de los equipos y medios de protección radiológica.