

Información sobre la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos) – INES 0

26 de julio de 2024

El titular de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos), en desmantelamiento, ha notificado la activación del sistema contraincendios del edificio de turbina debido a la rotura de cuatro de las cinco correas del ventilador de suministro de este edificio. Esto ha provocado abundante humo, que se ha distribuido por el edificio. Los sistemas de protección contra incendios han funcionado correctamente. Este suceso no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, las personas o el medio ambiente.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#). Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la [Instrucción del Consejo IS-10](#). El Consejo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalia
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

*Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE CUATRO HORAS (ISN 4H)	
INSTALACIÓN	Central nuclear Garoña (Burgos)
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	25/07/2024 20:35 horas
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	A las 20.35 horas se produce la activación del sistema de detección de Protección Contra Incendios (PCI) en zona de la barra D 4.160 V (área T2.17). La presencia de humo originado por la rotura de correas del ventilador de suministro del edificio de turbina (VTL-HVS-1A) provoca la activación de varios módulos de los sistemas de detección de PCI, incluida la zona de la barra D. de 4160 V donde se encuentra el Centro de Control de Motores (CCM) "J". El sistema de PCI ha funcionado correctamente. Este hecho no ha supuesto ningún riesgo para las personas, el medio ambiente y la instalación.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	La planta se encuentra en Fase 1 de desmantelamiento.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Normalización de la ventilación del edificio de turbina y del sistema de protección contra incendios (PCI).
SITUACIÓN ACTUAL	La planta se encuentra en Fase 1 de desmantelamiento.
ACTUACIÓN DEL CSN	En estudio y pendiente de clasificación en la escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos (INES)
Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 3 de febrero de 2024, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos. El CSN emitirá la correspondiente nota de prensa, a la mayor brevedad posible.	

