

Información sobre la central nuclear Almaraz I (Cáceres) – INES 0

18 de junio de 2025

El titular de la central nuclear Almaraz I (Cáceres) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la parada no programada del reactor en el día de ayer debido a la actuación imprevista de un relé de protección del generador principal que activó el sistema de protección del reactor. Este suceso no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, de las personas o del medio ambiente.

La actuación del relé se produjo por la apertura de una válvula de sobrepresión en una de las fases del transformador principal, que provocó la actuación de una protección del generador principal. El titular continúa investigando las causas de la apertura de la mencionada válvula y mantiene la planta en modo 3 (espera caliente).

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#). Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la [Instrucción del Consejo IS-10](#). El Consejo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD



*Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE CUATRO HORAS (ISN 4H)	
INSTALACIÓN	Central nuclear Almaraz I (Cáceres)
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	17/06/2025 23:25 horas
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	Parada automática de la unidad por actuación de las protecciones de la turbina con origen en un relé del generador principal, debido a la actuación del relé de sobrepresión de una fase del transformador principal.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	Los sistemas de control y protección han actuado correctamente, de acuerdo a diseño. Investigando las causas que han originado la parada automática de la unidad.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Activado el Retén de Mantenimiento Eléctrico para valoración e investigación de las causas que han originado la parada automática de la unidad.
SITUACIÓN ACTUAL	La unidad se encuentra en disponible caliente (Modo 3) con todos los parámetros estables.
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, revisión 2, de 7 de septiembre de 2023, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente nota de prensa, a la mayor brevedad posible.