



Página 1 de 4

ACTA DE INSPECCIÓN

D. acreditado como inspect	, funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cor,
CERTIFICA : Que se perso en	nó el dieciocho de mayo de dos mil diecisete en COBECSA, sita en Jaraba (Zaragoza).
emplazamiento referido medida de nivel de llen Resolución de la Direcció	eto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el o, destinada a posesión y uso de material radiactivo en la nado de botes, cuya autorización vigente fue concedida por on General de la Energía, del Ministerio de Industria y Energía, septiembre de mil novecientos noventa y seis.
·	a por D. supervisor , Jefe de Envasado y Supervisor epresentación del titular, quien aceptó la finalidad de la relaciona con la seguridad y protección radiológica.
inspección que el acta que n la tramitación de la podrán ser publicados de que se notifica a los efect	llar de la instalación fue advertido previamente al inicio de la ue se levante de este acto, así como los comentarios recogidos misma, tendrán la consideración de documentos públicos y e oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo tos de que el titular exprese qué información o documentación pección podría no ser publicable por su carácter confidencial o
De las comprobaciones requerida y suministrada	efectuadas por la Inspección, así como de la información a, resulta que:
UNO. INSTALACIÓN.	
7522LX 1,67 GBq 24 nivel de llenado de	uipo, mod con una fuente de Am-241 n/s /02/93 (emisor de fotones de E _{med} = 60 keV) para medida de e botes. El equipo tenía una placa visible con el isótopo fecha, que cumplía el límite máximo autorizado
 La ubicación del eq CSN. 	uipo se correspondía con la documentación presentada al
- El equipo y la zona d	de su entorno tenían la señalización reglamentaria.

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

CSN/AIN/17/IRA-1999/2017



Página 2 de 4

-	El haz directo de radiación era inaccesible con el equipo en funcionamiento porque no había espacio físico de acceso y en parada porque el obturador cerraba por medio de un dispositivo manual.
DC	S. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN.
-	Disponen de un monitor portátil de tasa de dosis n/s 314 calibrado en el (28/10/15) y verificado anualmente por (08/07/16).
-	Disponen de un procedimiento de calibración y verificación de monitores de radiación.
TR	ES. NIVELES DE RADIACIÓN.
_	Durante la inspección se midieron las siguientes tasas de dosis:
•	0,5 μSv/h, con obturador cerrado y junto a la zona donde está incorporada la fuente.
	φ,8 μSv/h, con obturador abierto y junto a la zona donde está incorporada la flyente.
- J - 3- *	1,1 μSv/h, con obturador abierto y próximo al haz de radiación
CU	ATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.
-	Disponen de tres trabajadores expuestos, con dos licencias de supervisor y una de operador en vigor. Estaban clasificados radiológicamente en categoría B con dosímetro personal de solapa.
-	Las últimas lecturas dosimétricas emitidas por para un dosímetro de área y tres dosímetros personales corresponden al mes de marzo de 2017 y no presentaban valores significativos.
-	Disponen del informe dosimétrico del año 2016, sin incidencias
-	Han superado el periodo bienal establecido en el punto 1.7 de la IS-28, para impartir formación en materia de protección radiológica al personal expuesto

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid

Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es





Página 3 de 4

CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN.

-	de la señalización radiológica, de los sistemas de seguridad (obturador) y de los blindajes, realizada por en fechas 11/07/16 y 18/06/15.		
-	Disponen de registros de verificación de la hermeticidad de la fuente emitidos por en fecha 11/07/16 y 18/06/15.		
-	Disponen del certificado de asistencia técnica (comprobaciones mecánicas, de sistema de seguridad y medidas de niveles de radiación) realizada por una entidad autorizada, en febrero de 2016 y 2017)		
-	Según se manifestó, el programa de mantenimiento de la planta contenía permisos para garantizar que el supervisor conoce y autoriza los trabajos que se realicen en el entorno del equipo radiactivo.		
	El operador realiza la vigilancia radiológica de la instalación con periodicidad mensual.		
	Disponen de acuerdo escrito para la devolución de las fuentes radiactivas fuera de uso con		
	Disponen de certificado de aprobación de fuente como material radiactivo en forma especial, caducado.		
-	Disponen del certificado de actividad de la fuente.		
_	Disponen de un Diario de Operación registrado por el CSN.		

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid

Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

CSN/AIN/17/IRA-1999/2017



Página 4 de 4

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un represen prizado de **COBECSA** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su contenido del acta.

Just Ald Ción

Je déje composition serito por le presente de que le materia de potención de representa específica en materia de protección radiológica al personal expuesto. Ista formación se hará coincidir con la fecha de la UPPR precista para la primera quincera del mes de Julio.

Fdo: Imporvitor hustelan 2017.

DILIGENCIA

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de inspección de referencia CSN/AIN/17/IRA-1999/2017, correspondiente a la inspección realizada en COBECSA, el día dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, el inspector que la suscribe declara,

Se aceptan los comentarios

En Madrid, a 10 de julio de 2017

