

CSNCONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR**ACTA DE INSPECCIÓN**

D. [REDACTED], Inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado los días cinco y seis de marzo de dos mil catorce en las instalaciones de **ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.**, sitas en Trasona, Avilés (Asturias).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar unas instalaciones radiactivas destinadas a uso industrial ubicadas en las factorías de Avilés y Gijón.

Que la inspección fue recibida por don [REDACTED], Responsable de Higiene Industrial y Ergonomía, don [REDACTED] y don [REDACTED], quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante en este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que la autorización de la instalación radiactiva de segunda categoría, relativa a la MO-1 fue realizada por resolución de la Consejería de Industria y Empleo de fecha 23 de abril de 2008.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

En la Línea de pintura se encontraban instalados tres equipos (1234, 1236 y 1237) para medida de espesores de recubrimiento con fuente radiactiva de Kr-85 de 3,7 GBq de actividad en origen, con números de serie KF1740, KF1741 y KF 1749.-----





CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Se encuentra instalado un dosímetro de área en las inmediaciones de la fuente instalada en la zona de mayor probabilidad de tránsito de personas.-----

Los niveles de radiación medidos en la instalación se encontraban dentro de los límites autorizados.-----

En el Laboratorio de Higiene Industrial se encontraban los equipos de detección y medida de radicación siguientes: Dos [redacted] modelo [redacted] con sonda [redacted], los números de serie 792 [redacted] 19/05/10) y [redacted] 27/06/11) y fuente radiactiva de calibración de 5 micro Curios de Cs-137; dos [redacted] con sondas gamma tipo [redacted], números de serie 2760 y 2776, calibrados en [redacted] 27/06/11; [redacted] número 701-030 [redacted] 27/06/11), [redacted] número 503285 [redacted] 19/05/10), así como dos [redacted] sonda de neutrones.-----

Fue exhibida la siguiente documentación: Diario de Operación 249.4.02. Registros dosimétricos realizados por Dosimetría Radiológica siendo la última lectura correspondiente al mes de enero de 2014, sin valores significativos. Una licencia de Supervisor en vigor. La vigilancia médica de los trabajadores la realiza el Servicio Médico de la empresa.-----

Consta la presentación del informe correspondiente a 2013.-----

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real Decreto 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Oviedo, a diez de marzo de dos mil catorce.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

los números (1234, 1236, 1237) debe ser el número [redacted] y

