

## ACTA DE INSPECCIÓN

jefe del Servicio de Actividades Radiactivas del Govern de les Illes Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector en el territorio de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears,

**CERTIFICA:** Que se personó, el día 23 de setiembre de 2022 en la POLICLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, sita en Ibiza.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ubicada en el emplazamiento referido a nombre del POLICLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, SL, con NIF . Su código de registro es RXPM 1113, fue inscrita en el Registro el 18 de mayo de 1993 y su última notificación de inscripción fue realizada el 2 de diciembre de 2021.

La Inspección fue recibida por , médico especialista en radiodiagnóstico y director de la instalación; por , responsable de calidad del centro hospitalario y por , técnica de imagen y coordinadora del servicio de radiología.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección de que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación, aportada durante la inspección, podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:



## UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIOACTIVO

- La instalación se distribuye entre la primera planta del edificio (equipos del servicio de radiodiagnóstico y quirófano) y la planta baja (equipo de hemodinámica, urgencias y TAC).
- Los equipos que se relacionan a continuación están presentes en la instalación y están correctamente inscritos en el Registro de instalaciones de rayos X :

Equipo/sala	Marca	Modelo	n/s	Kv	mA
TAC					
MAMOGRAFO					
TELEMANDO					
URGENCIAS					
DENSITÓMETRO					
PORTÁTIL					
PORTÁTIL					
PORTÁTIL					
ORTOPANTO					
QUIRÓFANO					
QUIRÓFANO					
HEMODINÁMICA					



- En las distintas salas de radiología están disponibles diversas prendas plomadas de protección.
- En el momento de la inspección la sala que alberga al equipo telemando, de marca , no estaba señalizada.

## DOS. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- , Jefe del Servicio de radiodiagnóstico, dirige la instalación, y dispone de la acreditación correspondiente.
- Trabajan en la instalación 14 técnicos especialistas en radiodiagnóstico encargados de operar los equipos del servicio de radiodiagnóstico. Se comprueba que cinco de ellos, elegidos de forma aleatoria, disponen de la correspondiente acreditación para operar equipos de rayos X.
- Los operadores del servicio de radiodiagnóstico están sujetos a control radiológico mediante dosimetría personal. Están disponibles los informes dosimétrico mensuales que indican que no se han superados los límites de dosis establecidos.
- Según se desprende del el informe dosimétrico de la instalación de julio de 2022, además de los operadores indicados otros 44 trabajadores estaban sujetos control dosimétrico personal. Dichos trabajadores, facultativos y personal de enfermería, desarrollan actividades profesionales con los equipos de quirófano y de hemodinámica.
- De entre los trabajadores a que se hace referencia en el párrafo anterior consta su acreditación para operar equipos de rayos X únicamente de



## TRES. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Está disponible un certificado del grado de conformidad de la instalación emitido por la UTPR el 25/10/2021 en el que no se hacen constar observaciones.
- Está disponible el informe con los resultados de la realización del control de calidad de los equipos presentes en la instalación, de la estimación de dosis a pacientes y de la vigilancia de los niveles de radiación expedido por la UTPR con fecha noviembre 2021.

- En el informe mencionado se califica de adecuado el estado de los equipos, salvo el del equipo de urgencias, y el del equipo portátil que se califican de aceptables con la recomendación de adopción de medidas correctoras. Consta que dichas recomendaciones se habían trasladado a los servicios técnicos correspondientes para su intervención.
- La instalación dispone de un Programa de Protección Radiológica.
- Se entrega a la inspección un parte de trabajo de la UTPR correspondiente al control de calidad y vigilancia de niveles de los equipos de la instalación efectuado del 19 a 23 de setiembre del 2022. El informe con los resultados no está disponible en el momento de la inspección.



#### **CUATRO.OBSERVACIONES**

- Con posterioridad a la inspección se ha recibido un correo electrónico en que se manifiesta la colocación de la señalización que faltaba en una sala de radiología, de la cual se adjunta una fotografía. Se considera corregido el incumplimiento.

#### **QUINTO. DESVIACIONES**

- Personal de la instalación opera los equipos de rayos X quirúrgicos sin disponer de la correspondiente acreditación.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico; y el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Palma, en la sede de la Dirección General de Política Industrial.

07/10/2022

Firmado  
digitalmente por

Fecha: 2022.10.28  
10:44:24 +02'00'

---

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de POLICLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, SL para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.



en calidad de Director General de POLICLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, SL, titular de la instalación de rayos X -RXPM-1113

Expreso mi acuerdo con el contenido del acta **CSN-CAIB AIN 02 RXPM-1113 2022** correspondiente a la inspección realizada el día 23/09/2022.

En relación con la desviación: personal de la instalación opera los equipos de rayos X quirúrgicos sin disponer de la correspondiente acreditación, manifiesto que se ha decidido entre el director de recursos humanos y la supervisora de quirófano que el personal auxiliar que utiliza los equipos realizará curso que le acredite como operador de instalaciones de radiodiagnóstico.

Eivissa, 28 de Octubre de 2022

Firmado digitalmente  
por  
Fecha: 2022.10.28  
10:41:32 +02'00'







G CONSELLERIA  
O TRANSICIÓ ENERGÈTICA,  
I SECTORS PRODUCTIUS  
B I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA



CSN-CAIB/AIN/02/RXPM-1113/2022

Página 1 de 1

## DILIGENCIA

En relación con los comentarios formulados y/o la documentación aportada en el TRÁMITE del acta de inspección CSN-CAIB/AIN/02/RXPM-1113/2022, correspondiente a la inspección realizada en Eivissa el 23/09/2022, el inspector que la suscribe declara que el titular ha expresado su acuerdo con el contenido del acta y en relación con la desviación

- personal de la instalación opera los equipos de rayos X quirúrgicos sin disponer de la correspondiente acreditación

El titular manifiesta que se ha decido, entre el director de recursos humanos y la supervisora de quirófano, que el personal auxiliar que utiliza los equipos realizará curso que le acredite como operador de instalaciones de radiodiagnóstico.

Esta manifestación, que supone un compromiso del titular, no modifica el contenido del acta.

Palma,

02/11/2022

Inspector acreditado en Illes Balears

