

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] funcionario de la Generalitat y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector para el control del funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspección de control de los Servicios de Protección Radiológica y de las Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspección de transportes de sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICA: Que se ha personado el día veintinueve de enero de dos mil catorce, en las instalaciones de **ALCOA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.**, sita en la [REDACTED], de Alicante.

Que la visita tuvo por objeto la inspección de control de una instalación radiactiva destinada a Control de Procesos, ubicada en el emplazamiento referido.

Que la inspección fue recibida por D. [REDACTED], Supervisor de la instalación, quien aceptó la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la protección radiológica.

Que la instalación dispone de autorización de puesta en marcha concedida por la Dirección General de la Energía con fecha 30 de octubre de 1985 y última autorización de modificación concedida por el Servicio Territorial de Energía con fecha 3 de febrero de 2009, dejando sin efecto a las resoluciones anteriores.


Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información suministrada por el personal técnico responsable de la instalación, resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIATIVO.

- La instalación constaba de los siguientes equipos:
 - Seis equipos de rayos x de la marca [REDACTED] de los modelos, características de tensión e intensidad máxima y ubicación siguientes:
 - Tres unidades modelo [REDACTED] de 22 kV y 0,2 mA ubicadas en cortadora 06042, cortadora de formatos de chapa 06070 y línea de desengrase 04095. _____



- Dos unidades modelo [redacted] 30 kV y 0,2 mA ubicadas en laminado desbaste reversible entrada 9002 y laminador de brillo 04129. _____
- Una unidad modelo [redacted] de 30Kv y 0,2mA ubicado en lado de salida del laminador 09002. _____
- Un equipo espectrómetro de rayos x de la marca [redacted] modelo [redacted], provisto con un tubo de Rh de baja potencia (9 W) y de 30 kV y 1mA de tensión de pico e intensidad máxima de funcionamiento. _____
- Dos equipos de rayos x para medida de espesor de la firma [redacted] marca [redacted] modelo [redacted], de 100 kV y 10 mA de tensión de pico e intensidad máxima de funcionamiento, ubicados en la salida del laminador 09058 y en la entrada de laminado de hoja fina 06040. _____
- Un equipo de rayos x para medida de espesor de la firma [redacted] marca [redacted] [redacted], de 40 kV y 10 mA de tensión de pico e intensidad máxima de funcionamiento, ubicado en la salida de laminado de hoja fina 06040. _____
- Las proximidades de los emplazamientos de los equipos se encontraban señalizadas, conforme norma UNE 73-302, como Zona Vigilada con riesgo de irradiación. _____
- Los equipos de rayos x disponían de sistemas de control de accesos mediante barreras con sistemas de corte de funcionamiento al ser abiertas o atravesadas y de señalización luminosa indicativa de equipo en funcionamiento y de obturador abierto y cerrado. _____
- La instalación disponía de dos monitores para la detección y medida de la radiación de la firma [redacted], modelo [redacted] correspondientes a los n/s 23440 y n/s 40835. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

- La instalación disponía de 17 dosímetros de área instalados en las proximidades de los equipos, procesados mensualmente por la firma [redacted], [redacted]. sin incidencias en los resultados correspondientes al año 2013. _____
- La ubicación de los dosímetros de área no correspondía a ningún puesto de trabajo. _____
- Las medidas de tasa de dosis realizadas por la inspección en los puestos de trabajo más cercanos a los equipos fueron de fondo radiactivo ambiental. _____


TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- La instalación disponía de una licencia de supervisor y tres de operador, todas ellas en vigor, aplicadas al campo de control de procesos, técnicas analíticas y actividades de bajo riesgo. _____
- Según el Reglamento de Funcionamiento, el personal profesionalmente expuesto está clasificado como categoría B, según el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes. _____
- La instalación disponía de cuatro dosímetros personales de termoluminiscencia asignados al personal profesionalmente expuesto, procesados mensualmente por la firma _____, cuyas lecturas correspondientes al año 2013 no presentaban incidencias en sus resultados. _____
- El personal profesionalmente expuesto de la instalación, se realizaba el reconocimiento sanitario anual en el Servicio Médico de la empresa. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN.

- Estaba disponible el Diario de Operaciones de la instalación, debidamente diligenciado por el Consejo de Seguridad Nuclear, en el que se registraba las incidencias más notables de la instalación y de los equipos. _____
- Se informó a la inspección que el equipo de rayos x de la firma _____ marca _____ modelo _____, de 100 kV y 10 mA de tensión de pico e intensidad máxima de funcionamiento, ubicado en la entrada del laminado de hoja fina 06040, fue instalado el 19 de enero de 2012, estando a la espera de la correspondiente resolución de modificación de funcionamiento para proceder a su puesta en marcha. _____
- La instalación disponía de un protocolo de actuación de los trabajadores internos en caso de mantenimiento y avería de los equipos, incluido en el Reglamento de Funcionamiento de la instalación. _____
- La revisión de los equipos era realizada anualmente por las firmas suministradoras _____ según quedaba reflejado en el correspondiente procedimiento de actuación incluido en el Reglamento de Funcionamiento de la Instalación. _____
- Estaban disponibles los informes y certificados de las actuaciones realizadas con fecha 13 de noviembre de 2013 por _____ y 17 de abril y 20 de octubre de 2013 respectivamente por Honeywell. _____
- La asistencia técnica de los equipos en caso de avería se realizaba por parte de la firma suministradora correspondiente. _____
- Estaban disponibles los informes del control de los niveles de radiación y verificación de los sistemas de seguridad de los equipos de rayos-x, realizados por parte de la firma _____ a la totalidad de equipos, con fechas 31 de enero de 2013 y 17 de julio de 2013. _____

- Disponía de procedimiento de calibración de los monitores de radiación, incluido en el plan de calibración de la empresa, en el que se reflejaba una calibración bienal por un laboratorio acreditado. _____
- Estaban disponibles los certificados de calibración de los monitores realizados por el [REDACTED] al equipo n/s 40835, con fecha 14 de marzo de 2012, y al equipo n/s 23440, con fecha 18 de febrero de 2013. _____
- El supervisor de la instalación impartió un curso de formación en materia de protección radiológica a los operadores con fecha noviembre de 2013, estando disponible el temario y los registros de asistencia firmados por los asistentes. _____
- El procedimiento de comunicación y notificación de incidentes se había incluido en el plan de emergencia interior de la instalación. _____
- Se disponía de un programa de formación para todo trabajador de nueva incorporación a la empresa, dónde se incluían los riesgos relacionados con la radiación ionizante. _____
- El reglamento de funcionamiento y el plan de emergencia interior se encontraban ubicados en lugares visibles. _____
- El servicio de prevención de la empresa [REDACTED] realizaba una difusión periódica del Plan de emergencia interior y del reglamento de funcionamiento. _____
- Estaba disponible el Informe Anual correspondiente al año 2012 enviado al Servicio Territorial de Energía y al Consejo de Seguridad Nuclear con fecha febrero de 2013. _____



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 (modificado por el RD 1439/2010), por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, la Instrucción IS-28 del CSN sobre especificaciones técnicas de funcionamiento que deben cumplir las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en L'Eliana, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat a tres de febrero de dos mil catorce.

EL INSPECTOR

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la empresa **ALCOA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.** para que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Conforme,

Alicante, 10 de Enero de 2014.