

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL SUCESO EN LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES (VALENCIA)

FECHA: 13 DE ENERO DE 2008

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha informado al Consejo de Seguridad Nuclear de que, durante las comprobaciones realizadas tras el suceso de esta mañana, ha detectado una fuga en el sistema de muestras del circuito secundario por la subida de presión en la descarga de las bombas de agua de alimentación a raíz del transitorio informado anteriormente.

Para la reparación de esta fuga, la central ha decidido seguir reduciendo la potencia hasta quedar desconectada de la red a lo largo de esta tarde.

Este hecho no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente, clasificándose provisionalmente con nivel 0 en la Escala INES.