CSN/AIN/26/IRA/0529/13

SN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 1 de 7

ACTA DE INSPECCION

D/D ^a	, Inspector/a	del Consejo d	le Seguridad
Nuclear.			
CERTIFICA: Que se personó e SERVICIO DE ONCOLOG UNIVERSITARIO RAMÓN Y CA en Madrid.	IA RADIOTER		•
Que la visita tuvo por objeto ins a fines médicos, ubicada er autorización de modificación (M Economía y Hacienda de la Co 2011.	n el emplazami MO-07), fue cond	iento referido, cedida por la C	cuya última Consejería de
Que la Inspección fue recibida, Protección Radiológica, y Da Oncología Radioterápica, quien cuanto se relaciona con la segur	pertenecientes a es aceptaron la f	al Servicio de Adjunta del finalidad de la ir	Radiofísica y Servicio de
Que los representantes del previamente al inicio de la inspe así como los comentarios recog consideración de documentos pinstancia de cualquier persona fide que el titular exprese qué in la inspección podría no ser restringido.	ección que el acta gidos en la tramita públicos y podrán ísica o jurídica. Lo formación o docu	n que se levante ación de la misn ser publicados o que se notifica umentación apo	de este acto, na, tendrán la de oficio, o a la los efectos rtada durante
De las comprobaciones efect información requerida y suminist	•	•	como de la
1. DEPENDENCIAS, EQUIPOS	S Y MATERIAL F	RADIACTIVO	
- Todas las dependencias d ubicadas en el sótano 3.			

CSN/AIN/26/IRA/0529/13

SN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 2 de 7

1.1 ACELERADORES

-	un acceso controlado.
-	Disponen de los siguientes equipos:
	Acelerador lineal de electrones de la firma , modelo , n/s 151361, potencia máxima para los electrones de 18 MeV y para los R-X de 15 MV.
	Acelerador lineal de electrones de la firma modelo , n/s 122110, potencia máxima para los electrones de 18 MeV y para los R-X de 15 MV.
-	Disponen de contrato de mantenimiento para los aceleradores con la empresa suministradora (3 revisiones al año).
-	realiza las revisiones periódicas a los aceleradores. Estaban disponibles y archivados todos los partes de trabajo. El último mantenimiento preventivo para el acelerador modelo es de noviembre de 2012 y para el acelerador de enero de 2013.
	Disponen de dos diarios de operación diligenciados, en el que anotan la hora de conexión/desconexión del equipo, número de pacientes tratados, incidencias, revisiones, personal de operación de cada turno y se encuentra firmado por el supervisor.
	El día de la inspección el acelerador y se encontraba en mantenimiento. D. perteneciente a la empresa con licencia de Operador y dosímetro se encontraba haciendo dicho mantenimiento. No existía ningún cartel indicador de que el equipo se encontraba en mantenimiento.
-	Se comprobó que los circuitos de TV, el interfono y las luces indicadoras de irradiación se encontraban operativos
-	Se midieron las tasas de dosis, con el equipo funcionando con paciente (15 MV – gantry a 321º – con cuña – campo 5 x 6) obteniéndose unos valores de: 25 µSv/h detrás de la puerta y fondo en el puesto de operador.
-	El día de la Inspección, el personal que se encontraba manejando el equipo disponía de licencia de operador en vigor.

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88

www.csn.es

CSN/AIN/26/IRA/0529/13

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 3 de 7

1.2 UNIDAD DE TELECOBALTOTERAPIA

-	La sala se encuentra señalizada y dispone de medios para realizar un acceso controlado.
-	El equipo de Telecobaltoterapia nº100, dispone de la placa fija grabada con los siguientes datos: actividad de la fuente 9213 Ci a fecha de noviembre de 1995 y n/s 4831.
-	El día de la Inspección, el personal que se encontraba manejando el equipo disponía de licencia de operador en vigor.
-	Disponen de un monitor de radiación fijo de la marca modelo y n/s 1383/6, operativo, con alarma sonora y sonda en el interior del recinto blindado. Este equipo ha sido verificado por el Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica en mayo de 2012
-	Disponen de un monitor portátil de la firma modelc y n/s 40117 calibrado en fábrica en mayo de 2010 y verificado por el Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica en octubre de 2012.
\\ - -	Disponen de barra de introducción de la fuente a la entrada al recinto
1	Disponen de un diario de operación actualizado y firmado por el Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica donde anotan la hora de conexión, operadores, comprobaciones y las revisiones y averías del equipo
-	Con fecha 10 de octubre de 2012 se habían realizado las pruebas de hermeticidad a la fuente de Co-60 por con resultado satisfactorio.
-	Con fecha 4 de febrero de 2013 se había realizado la última revisión del equipo por
	1.3 BRAQUITERAPIA
-	Disponen de cinco habitaciones, tres se utilizan para terapia metabólica con I-131, una para braquiterapia pulsada y otra para implantes con I-125 o hilos de Ir-192.
-	En la habitación para braquiterapia pulsada se ubica el equipo

PDR que alberga una fuente de Ir-192 de 46,2 GBq (1,24

Ci) con fecha 20/12/12, y n/s D44G1054 según se indica en su etiqueta y

CSN/AIN/26/IRA/0529/13

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 4 de 7

	dispone de un monitor de radiación fijo de la firma modelo y n/s 105385 con indicación luminosa y acústica, verificado por Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica en octubre de 2012.
-	Las salas se encuentran señalizadas y disponen de medios para realizar un acceso controlado.
-	Al fondo del pasillo de las habitaciones se encuentra la Gammateca donde se almacenaban los hilos de Ir-192, las semillas de I-125, los lingotes de U-238 (pendientes de retirar por) y las fuentes radiactivas encapsuladas de Sr-90.
-	No estaba disponible un inventario del material radiactivo fuera de uso almacenado en la gammateca.
-	Según se manifestó nunca han adquirido semillas de Pd-103 y actualmente no trabajan con hilos de Ir-192.
-	Disponen de una sala doble, señalizada y dividida por un muro para braquiterapia de alta tasa, donde se ubicaban dos equipos:
	■ Un equipo HDR modelo de la firma , nº10015que alberga una fuente de Ir-192 de 445,7 GBq (12,04 Ci) con fecha 18/12/12, y n/s D36E5355 según se indica en su etiqueta.
	■ Un equipo HDR modelo de la firma que alberga una fuente de Co-60 de 74,74 GBq (2,02 Ci) con fecha 17/01/12, y n/s BB-AC394 según se indica en su etiqueta
-	En esta sala disponen de un monitor de radiación fijo de la firma modelo y n/s 100690 con indicación luminosa y acústica, verificado por Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica en noviembre de 2012.
-	En el dintel de la puerta de entrada a la antesala disponen de doble señalización luminosa y en el interior de la sala de dos paradas de emergencia correspondientes cada una a cada equipo. Disponen de dos contenedores de emergencias, pantallas plomadas.
-	La empresa realiza las revisiones de los equipos con fuente de lr-192 cada vez que se produce el cambio de las fuentes, siendo las últimas en enero de 2013 para ambos equipos.



Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88

www.csn.es

CSN/AIN/26/IRA/0529/13

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 5 de 7

-	disponía de copia de contrato de mantenimiento para el equipo HDR de Co-60.
-	Disponen de un diario de operación diligenciado donde se anota los tratamientos con los equipos de braquiterapia pulsada y de alta tasa, y sus cambios de fuentes y revisiones.
-	Disponen de un diario de operación diligenciado donde se anotan las entradas de semillas de l-125, la cantidad implantada en cada paciente y los residuos.
-	Según se manifiesta, actualmente la empresa es la suministradora de las semillas de I-125 y se comprueba en los albaranes de entrega.
<u>,</u>	La empresa retira las semillas de I-125 fuera de uso. Se mostró albarán de la última retirada de 86 semillas con fecha 27/02/13.
۶.	DOCUMENTACIÓN, PERSONAL Y LICENCIAS
-	Estaban disponibles los certificados de hermeticidad y actividad de las fuentes radiactivas encapsuladas de los equipos de braquiterapia pulsada y de braquiterapia de alta tasa de Ir-192 y Co-60.
-	Estaba disponible los albaranes de retirada de las fuentes radiactivas de lr-192 fuera de uso
-	Envían electrónicamente las hojas de inventario de las fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad.
-	Disponen de un programa de calibración y verificación de los sistemas de detección y medida de la radiación.
-	Disponen de once personas con licencia de supervisor y veintidós con licencia de operador en vigor, cuatro licencias de supervisor y una licencia de operador en trámite de renovación, una licencia de supervisor caducada y una licencia de supervisor en vigor que falta solicitar su aplicación a la instalación.
-	Todo el personal expuesto estaba clasificado como categoría A excepto el personal administrativo, servicio de limpieza y celadores. Disponían de 50 dosímetros personales y 3 dosímetros de muñeca, procesados por


Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

CSN/AIN/26/IRA/0529/13

SN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 6 de 7



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la



Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid

Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

CSN/AIN/26/IRA/0529/13

SN

CONSEJO DE SEGURIOAD NUCLEAR

Hoja 7 de 7

presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a siete de marzo de dos mil trece.


TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del "HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL" para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



TRÁMITE

ACTA DE REFERENCIA: CSN/AIN/26/IRA/0529/13

- 1. Está ya disponible un inventario del material radiactivo fuera de uso almacenado en la gammateca (página 4 de 7).
- 2. El Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica no dispone de copia del contrato de mantenimiento para el equipo HDR de Co-60 (página 5 de 7) al no existir tal documento ya que el equipo está en periodo de garantía y el mantenimiento está a cargo de la empresa suministradora
 El Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica ya dispone de copia del contrato de préstamo o cesión de dicho equipo.
- Las lecturas de dosis profunda acumulada de todo el personal expuesto del Servicio de Oncología Radioterápica están registradas como "fondo" (página 6 de 7).



Tel.: 91 346 01 00 Fax: 91 346 05 88 www.csn.es

SN

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

DILIGENCIA

En relación con el Acta de referencia CSN/AIN/26/IRA/0529/13, de fecha siete de marzo de dos mil trece, el/la Inspector/a que la suscribe declara con relación a los comentarios formulados en el trámite a la misma, lo siguiente:

Comentario primero: El comentario no modifica el contenido del Acta.

Comentario segundo: El comentario no modifica el contenido del Acta.

Comentario tercero: No se acepta el cometario. En la hoja 6 de 7 donde dice

"... de dosis profunda acumulada inferiores a $0.5 \mu \text{Sv/h}$..." debe decir "... de dosis profunda acumulada inferiores a 0.5 mSv...".

Madrid, 2 de abril de 2013

Fdo.:

INSPECTORM DE INSTALACIONES RADIACTIVAS